

外墙真石漆厂家批发 濮阳真石漆 濮阳辉宇涂料

产品名称	外墙真石漆厂家批发 濮阳真石漆 濮阳辉宇涂料
公司名称	濮阳市辉宇涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市濮东产业区卫都路东段
联系电话	13839348199 13839348199

产品详情

墙面情况：真石漆的施工，很大程度上会受到施工基面的影响。如果施工建筑的表面凹凸不平，则会增大施工难度，延长施工工期，同时也会增大真石漆的用量，让实际施工成本大大提高。

施工方式：采用不同的施工工艺，实现特殊的施工效果，对于外墙真石漆的用量和施工期限都会有重大影响，外墙真石漆厂家批发，也会造成施工成本的巨大差异。

施工结构：在施工过程中，真石漆的施工厚度，直接决定了真石漆的用量，也是影响真石漆施工成本的重大因素之一。

如何将真石漆色差控制很小化，看看我们是如何介绍的吧!

确保真石漆原材料的稳定：真石漆原材料主要指彩砂，彩砂供应稳定主要取决于彩砂供应商对真石漆厂家的支持力度。供应商是不是每个客户支持?显然这是一个常识问题，肯定是优先支持“长期战略合作客户”，濮阳真石漆，换句话说就是“长期购货量大的”客户。

提高真石漆单缸产能：单缸产能越大，色差越容易控制。10吨真石漆，1次和2-3次生产完成。色差肯定不一样。1次生产的色差肯定要比2-3次的要小。同一色号的真石漆，生产的批次越多，天然真石漆，色差也就越大。

真石漆施工基面保护程序：（1）在施工之前应先对土建方已经竣工的镶贴面砖、门窗等成品，采用贴报纸等方法，加以保护，使其不被污染。同时应该将基面上的浮灰或其它污染物除去。（2）在贴保护之前应先检查施工脚手架的牢固性，对不安全的脚手架就事先与甲方协商加固，确保其安全。

真石漆基面准备程序：（1）对于刚建成的新墙，需要充分养护，干燥（含水率不应大于8%）；对于已受潮剥离的旧墙，则需重新做底层批荡，然后才能进行真石漆的喷涂施工；（2）基面应平整、洁净，边角线条应该顺直，真石漆厂家批发，不得有油污、浮灰或其它污染物；（3）对旧墙体或其它基面上原有的旧涂料，应经试验确认其附着性；若附着性差，则必须铲除。

外墙真石漆厂家批发-濮阳真石漆-濮阳辉宇涂料(查看)由濮阳市辉宇涂料有限公司提供。濮阳市辉宇涂料有限公司为客户提供“涂料加工与销售,装饰材料,建筑材料,内外墙保温材料销售”等业务，公司拥有“辉宇,乐涂”等品牌，专注于建筑用涂料等行业。，在河南省濮阳市濮东产业区卫都路东段的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：程总。