

8098957101方向机，北方奔驰方向机助力泵，齿轮泵，消防车离合器分泵，奔驰8098方向机转向机

产品名称	8098957101方向机，北方奔驰方向机助力泵，齿轮泵，消防车离合器分泵，奔驰8098方向机转向机
公司名称	邢台县铁驰汽车配件销售处
价格	350.00/台
规格参数	奔驰:809895710 8098:P11C 中国:1280594000
公司地址	邢台县王村
联系电话	13932981498 13932981498

产品详情

(3) 接合、分离的方法不正确。使用离合器，特别是对装有富勒RT11509变速器的车辆，由于油门、排档配合不好，挂档出现齿轮撞击声，由于撞击又重新分离离合器，造成不必要的分离、接合次数增多

(4) 猛不是采用差速锁来增强通过能力，而是猛轰油门，猛抬离合器，也就是猛冲的办法，造成离合器从动盘受冲击力过大，短时间出现超负荷，造成磨损过快。