

# 成都便携式电源3C认证怎么办理

产品名称	成都便携式电源3C认证怎么办理
公司名称	超越检测技术（深圳）有限公司
价格	25000.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达工业区综合楼B栋一单元502检测实验室
联系电话	18138236659 18138236659

## 产品详情

基本情况：CCC认证申请分书面申请和网上申请。申请书含申请人、制造商、生产厂和产品的有关信息。  
· 每种型号单元的商品应单独申请。同一种型号不同生产厂家的商品也应单独申请。超越检测为您解答申请3C认证的每个阶段如下：

阶段1：申请受理·收到符合要求的申请后，认证机构向申请人发出受理通知，通知申请人发送或寄送有关文件和资料。  
·同时，认证机构发送有关收费和通知。  
·申请人按要求将资料提供到认证机构。  
·申请人付费后，按要求填写付款凭证。[注：企业一般应提供以下资料：总装图、电气原理图、线路图等；关键元器件和/或主要原材料清单；同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明；其他需要的文件；CB证书及报告（如有）。

阶段2：资料审查·在资料审查阶段，产品认证工程师需对申请进行单元划分。  
·单元划分后，若需要进行样品测试，产品认证工程师向申请人发送送样通知以及相应的付费通知，同时，通知申请人向相应的检测机构发送样品接收通知。

阶段3：样品接收·样品由申请人直接送达的检测机构。  
·申请人付费后，按照要求填写付款凭证。  
·检测机构对收取的样品进行验收，填写样品验收报告，对于不合格的样品将出具样品整改通知，整改后填写样品验收报告。  
·样品验收后，检测机构填写样品检测进度表报认证机构。  
·认证机构收到样品检测进度后，在确认申请人相关费用付清后，向申请人发出正式受理通知，向检测机构发出检测任务书，样品测试正式开始。

阶段4：样品检测·企业在型式试验阶段应作的工作为：送试验样品、需要的零部件及技术资料，了解试验进度，如果出现不合格项要依照样品测试整改通知进行及时整改。  
·样品测试结束后，检测机构填写样品测试结果通知。  
·检测机构还将试验报告等资料传送至认证机构。

阶段5：工厂审查·对于需要进行工厂审查的申请，检测机构组织进行工厂审查。  
·工厂检查的前期准备包括：与认证机构商定工厂检查的日期和人员；按照工厂检查的要求准备好文件和记录；在工厂检查时安排生产线开动。  
·企业要严格按照工厂检查的要求配合工厂检查组的工作。根据确认的不符合项和工厂检查结论，尽快完成不符合项的整改。

阶段6：合格评定 · 产品认证工程师对各阶段的结果进行收集整理后，进行初评。 · 合格评定人员对以上结果进行复评。

阶段7：证书领取 · 认证机构主任签发证书。 · 申请人打印领证凭条，到认证机构自取或要求寄送证书。 · 获证后的监督： · 如果生产的产品与型式试验的样品不一致，应得到认证机构的确认后再生产。 · 要与认证机构商定正常监督的日期。 · 在监督时，生产线应正常生产，并有认证的产品在工厂或能提供一定量的产品供抽样（如：外面的仓库、市场等）。

· 准备好监督所要求的文件和记录。 · 确认不符合项和监督结论。 · 尽快完成不符合项的整改。