

山东全自动木工加工中心 高密市金迈机械

产品名称	山东全自动木工加工中心 高密市金迈机械
公司名称	高密市金迈机械科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市夏庄镇郭家泊子村
联系电话	13589177333 13589177333

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市金迈机械科技有限公司

购买锯床如何选择生产厂家

关于在购买锯床设备时如何去选择生产厂家，其实很多企业都比较重视，好的供应商会让企业省去不少的麻烦，特别是锯床设备质量对工件品质的影响，全自动木工加工中心，那么应该如何去选择好的厂家呢？

1、在购买带锯床时，应检查生产厂家的资质；

厂家的资质对于采购商来说，是很重要的，这可以看出一家企业的实力，实力越强其设备相对来说就越有保障；

2、查看客户案例

看看生产带锯床的厂家，都与哪些客户合作过，这可以看出该企业的经营状况，如果都是与一些小的企业合作，没有有力的案例，那么可以判断出，这家企业不太可能会很好，因为至少现在他是没有得到行业的认可！

金迈数控带锯机的4大性能优点

稳定：锯条稳定，效率较高

易操作：操作简单，易学

配置好：机械性能好，使用寿命长，采用先进的进口配件及系统。

售后好：我们有专门的技术人员负责安装调试，并对操作人员进行培训。

金迈数控带锯的功能特点：

- 1.速度快，送料速度可调；送料后，退回速度高
- 2.锯条路线精密，数控带锯厂家，二次拼版效果好；锯路窄，通常情况下可以省料5%左右
- 3.，木工数控带锯厂家，自动送料，无需人工手动操作，全自动木工加工中心价格，避免事故的发生
- 4.省掉人工划线的步骤，节省时间，大板无需破成小板，减少了工作流程，我木器厂商节省成本
- 5.降低工人的劳动强度，数控带锯机厂家，只需工人上料，接料即可，简单轻松
- 6.对生产流水线的标准化管理更容易实现，生产进度更容易控制

带锯床小知识

大家都知道金属带锯床是一种钢结构的切割带锯床，全自动带锯床，数控带锯床，立式带锯床，每个带锯床都标有一个型号，那么上边的字母代表什么意思呢？小编简单说一下。

一般带锯床都标有GB字母，G代表着国家，山东全自动木工加工中心，B代表着标准，全自动木工加工中心质量保障，也有人说G代表切割的意思，总起来说就是的意思。数控带锯床，双柱卧式带锯床都会标有GB标注。

全自动带锯床会标有GZ标注，Z代表着自动的意思，这么一说，想必大家一看到金属带锯床就知道是什么型号了吧。通常字母后边会有数字，数字就代表着这款带锯床的锯切范围。

山东全自动木工加工中心-高密市金迈机械由高密市金迈机械科技有限公司提供。高密市金迈机械科技有限公司是从事“数控木工双面仿型铣,数控裁板锯,数控钻铣机,数控雕刻机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。