

莆田市好帮手高空清洗公司-外墙粉刷翻新-玻璃打胶换胶

产品名称	莆田市好帮手高空清洗公司-外墙粉刷翻新-玻璃打胶换胶
公司名称	厦门市好帮手清洁服务有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	产品属性:服务行业 员工证件:持高空作业证上岗 员工保险:持六类高空作业险上岗
公司地址	厦门市湖里区金钟路9号1606单元
联系电话	13959266623 18106999092

产品详情

欢迎光临福建好帮手！我们将安排就近站点的工作人员为您提供本次服务。

福建好帮手所属的保洁、高空作业团队现服务范围已覆盖泉州地区、厦门地区、漳州地区、莆田地区、龙岩地区、南平地区、三明地区、宁德地区以及福州地区，服务项目概括：高空作业、高空清洗、高空维修、外墙清洗、外墙翻新、外墙粉刷、外墙防水、钢结构清洗、钢结构防腐、水磨石打蜡、pvc地板打蜡、大理石翻新、水磨石翻新、清洗地毯、*管道清淤、*河道清淤、驻场保洁、垃圾代理清运、开荒清洁服务、高空广告牌安装、夜景灯安装、外墙管道安装等。

（好帮手）花岗岩锈迹怎么去除？

花岗岩结构致密，耐候性好，常作为外墙装饰或户外地面，但是在使用过程中由于外界的一些因素影响，花岗岩也可能会出现锈斑，影响装饰效果，那么花岗岩表面的铁锈怎么去除呢?下面就跟中立高空一起来了解下吧!

一、花岗岩产生铁锈的原因?

1、再切割花岗岩板材的时候因锯片与石材摩擦，使一些铁屑附在石板至上，没有及时清洗，铁屑氧化，形成深褐色铁锈。

- 2、花岗岩裂隙中充斥着铁矿石引起的锈。
- 3、因地下水源、过境水、加工水中带铁离子而产生的锈。
- 4、使用草酸、盐酸等化学方法清洗花岗岩表面的钢砂和铁锈是没有用清水冲洗干净，铁离子附着于石材表面，经过氧化后又变成了黄锈。

二、花岗岩铁锈如何清洗?

花岗岩锈迹可采用花岗岩专用清洁剂进行清洗，具体操作方法如下：

- 1、按污染的严重程度，按1:1到1:10的比例用水稀释，将石材提前润湿，涂敷于石材表面。
- 2、产品的可工作时间为2-4小时，在表面覆盖上纸巾，保持湿润。
- 3、用刷子或者刷地机用力擦洗污染严重的部分。
- 4、之后用水彻底冲洗，如还有未处理干净的地方，按以上步骤再次处理直至满意为止。

三、特别提醒：

- 1、不可用于大理石，建议在局部不明显位置做小样测试，不要将该产品与热水混合。
- 2、不要将该产品接触植物，如有接触立刻用水冲洗，浓缩或稀释的液体不可随意丢弃。
- 3、使用前请穿戴防护手套，避免沾上皮肤和衣服，如若沾上衣服、皮肤，请尽快用大量自来水冲洗。

四、花岗岩除锈常见问题?

- 1、除锈后为何石材会反复吐锈?

由于天然花岗岩中铁元素含量较高，除锈剂把表面的锈迹处理完后没有进行烘干的处理，遇水分和氧气容易再次被氧化。建议除锈后先将石材进行表面烘干，再自然晾干一段时间后进行防护处理。

2、花岗岩广场锈迹除不干净?

有一些锈迹时间比较长，渗透深。需要反复多次步骤或者是延长除锈剂的工作时间。还可建议使用其他工具辅助清洗，如：洗地机，高压水枪，仿古刷。

3、部分锈迹清洗过后第二天出现发黄

这个情况是由于之前的清洗剂没有冲洗干净导致的，建议客户清洗后用大量的水冲洗。有条件的情况下建议客户用吸尘器将残液处理干净。