

五金振动盘 艾克斯合理 五金振动盘

产品名称	五金振动盘 艾克斯合理 五金振动盘
公司名称	深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道平新北路佳业路南1号
联系电话	15818715458 15818715458

产品详情

振动盘一般故障分析：

- 1.有些布料没有分开，检查切刀是否加热，五金振动盘价格，发热管是否通电或已坏断路；观察切刀与滚筒之间的距离，检查切刀是否到位。
- 2.布条边有毛束，一般为温度过低，可适当调高温度。
- 3.布边有黑色焦粒，一般为温度过高，可适当调低温度。
- 4.振动盘收料轴上的布圈出现太松或者太紧的情况时，可通过左边轴头的刹车弹簧螺帽调节。
 - 1)、振动盘所用电压为三相四线交流380V，发热管电压为交流220V。开始加温时注意电压是否正常。
 - 2)、温度不可设置得过高，一般于300 - 380之间为宜。切布过程中速度和温度要适当配合。

精密振动盘使用时的注意事项？

- (1)、控制器仅用于驱动电磁式振动给料设备，勿作为其它用途。
- (2)、在进行安装连接操作时，必须切断电源。
- (3)、输出波形控制选择(全波/半波)转换时，务必切断精密振动盘的电源。
- (4)、控制器应在良好的通风散热环境使用，环境温度为-20 ~40 为宜。
- (5)、控制器不宜在露天环境、潮湿、蒸气，腐蚀性的气体、液体，漂浮性尘埃及金属微粒的环境下使

用。

柔性振动盘做这几个方面能够帮你调节！在生产制造自动化技术的发展趋势自然环境下，振动盘由于全自动给料的作用被广泛运用在每个领域，可是振动盘在应用全过程中会发生一些难题，今日我与大伙儿共享有关振动盘走料慢应该怎么办。

- 1、查验螺钉是不是有松脱。振动盘的基座罩壳假如螺钉有松脱，则会危害振动盘的震动效率，从而危害振动盘的给料速率，假如发生这类状况，大家必须把振动盘的基座罩壳给开启，查验固定不动弹簧的螺钉是不是松的，把松脱的螺钉开展结构加固解决就可以解决困难了。
- 2、查验振动盘的基座弹簧的状况，假如弹簧发生了裂缝或者破的状况，自动送料五金振动盘，就表明这一弹簧早已不能够再再次应用了必须拆换新的弹簧，自然我们可以拆换一个相对而言较为厚的弹簧，那样能够合理的确保事后的工作上弹簧由于过薄非常容易发生破的难题，五金振动盘厂家，危害振动盘的走料速率
- 3、查验电磁阀与流线圈中间的间距，一般一切正常状况下流线圈是不用调节的，能够对电磁阀开展调节。
- 4、调整弹簧，五金振动盘，弹簧的是多少也会危害振动盘的走料，根据开启程序调试，大家来提升或者降低弹簧来查询振动盘的给料速率，但是在调节的状况下必须一片一片的开展调节，那样能够更为对应的把握振动盘的给料速率。

五金振动盘-艾克斯价格合理-五金振动盘价格由深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司提供。“深圳振动盘,深圳精密振动盘,深圳螺丝振动盘”选择深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司，公司位于：深圳市龙岗区平湖街道平新北路佳业路南1号，多年来，深圳市艾克斯坚持为客户提供好的服务，联系人：廖经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。深圳市艾克斯期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事深圳振动盘，深圳精密振动盘，深圳电子振动盘的厂家，欢迎来电咨询。