

防爆控制柜 二工防爆|多年经验 江苏防爆控制柜

产品名称	防爆控制柜 二工防爆 多年经验 江苏防爆控制柜
公司名称	二工防爆科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司
联系电话	13777729365 13777729365

产品详情

容易产生二次。在次的余火引燃下引起第二次。二次时，粉尘浓度一般比一次时高得多，故二次威力比次要大得多。能产生有毒气体。毒气的产生往往造成过后的大量人畜伤亡，使用防爆电器，一定程度上可以预防的发生。对于防爆控制箱而言，因为本产品适用在危险场所，对于本产品的材质焊接，防爆性能也是非常重要的，防爆控制柜报价，为此在日常钢板防爆箱壳体焊接中，防爆控制柜厂家，要注意以下要求。

防爆控制箱路线少布线截面不可以低于1.5平方米，而电流量控制回路不可以低于2.5平方米。假如不可以做到那样的规范，江苏防爆控制柜，路线一定不可以承担很大的电流量，应用周期时间减缩，不能满足其应用要求。因而，正压防爆控制柜，挑选路线的情况下一定要依据规格型号挑选，以防危害防爆控制箱没法一切正常工作中。防爆控制箱广泛应用于石油开采、炼油、化工、海洋石油平台、油轮等炸气体环境，也用于、金属加工等可燃性粉尘场所。

检查电动机的温度要经常检查电动机的轴承、定子、外壳等部位的温度有无异常变化，尤其对无电压、

电流和频率监视及没有过载保护的电动机，对温升的监视更为重要。电动机轴承是否过热，缺油，若发现轴承附近的温升过高，就应立即停机检查。轴承的滚动体、滚道表面有无裂纹、划伤或损缺，轴承间隙是否过大晃动，内环在轴上有无转动等。出现上述任何一种现象，都必须更新轴承后方可再行作业。

防爆控制柜报价-二工防爆|多年经验-江苏防爆控制柜由二工防爆科技股份有限公司提供。二工防爆科技股份有限公司是一家从事“防爆正压柜,防爆配电箱,防爆控制箱,防爆空调,防爆冰箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“二工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使二工在、中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！