

西门子（触摸屏维修）所有疑难杂症当天修好

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 西门子（触摸屏维修）所有疑难杂症当天修好 |
| 公司名称 | 上海迪昊自动化科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市青浦区新府中路1536弄6号612- |
| 联系电话 | 15801852895 18701802589 |

产品详情

西门子（触摸屏维修）所有疑难杂症当天修好，西门子MP377显示屏自检不过,西门子MP377屏幕无显示
西门子人机界面维修,西门子MP377主板不启动显示屏无显示维修,MP377黑屏故障,西门子MP377显示屏背
光暗,MP377触摸屏失灵,西门子MP377常见故障维修,西门子MP377触摸失灵死机维修西门子MP377触摸不
灵维修，MP277触摸屏一半灵一半不灵维修,西门子mp277系列触摸屏触摸失灵快速维修,西门子MP277触
摸屏触摸不灵维修,西门子MP277按键模维修,MP277触摸屏不灵维修开机无显示维修，西门子MP370开机
屏幕无显示维修，西门子MP370触摸屏维修，西门子MP370启动MP370触摸屏维修MP370触摸屏维修，西
门子MP370进不了系统维修，西门子MP370触摸屏与PLC通讯不上维修，西门子MP370程序丢失维修，M
P370开机无显示维修

西门子屏维修常见型号：TP27-6 TP27-10 TP37TP170 TP270 MP170 MP270 MP370等

西门子触摸屏常见故障现象维修：

- （1）黑屏、花屏、白屏维修
- （2）液晶屏老化所致，高压低，灯管老化维修
- （3）液晶屏无显示，亮度看不清楚维修
- （4）液晶屏显示竖条、显示横条维修
- （5）通讯连接故障维修
- （6）启动引导一半不动维修
- （7）开机不能进入用户画面维修
- （8）触摸屏玻璃破损维修

- (9) 更换触摸屏维修
- (10) 触摸偏移维修
- (11) 触摸屏不能触摸，或者一半可以触摸另一半不能触摸维修
- (12) 触摸屏不能校准维修
- (13) 触摸屏无背光维修

西门子人机界面触摸屏面板TP177A是TP 170A 触摸式面板的创新后续产品，触摸屏面板TP177A使用容易、方便，同时，触摸屏面板TP177A具有提高生产率，zui小化工程费用，减少生存周期成本的优势，适用于用于小型机器与设备的操作控制与监控。不管是加工自动化，还是过程自动化或楼宇自动化，它们在各个部门中有着广泛的应用。

基本信息

中文名称

西门子触摸屏面板TP177A

用户存储器

512 KB

面板防护等级

IP 65

评 价

灵活性好

目录

1基本信息

2特点优势

基本信息

全图形化5.7" STN 蓝色:

4级灰度显示

丰富的图形功能:

位图，量图，...

用户管理

可纵向/横向安装

报警系统的报警级别可任意定义

多达 5 种语言联机切换，全球通用 (包括亚洲和西里尔语言)

使用 WinCC flexible 高效组态 (zui小授权;需要 WinCC flexible 2004 HSP 2 或以上)

特点优势

触摸屏面板TP177A可以通过免维护设计(不包括电池)，背光显示屏使用寿命长，图片库，带有现成的图形对象等方式降低维修和调试成本。触摸屏面板TP177A可全球使用:拥有可组态 32 种语言(包括亚洲和西里尔字符集)，在线可在多达 5 种语言间切换。同时，触摸屏面板TP177A安装开孔与 TP 170A 的相同，能与 TP 170A 兼容。

西门子（触摸屏维修）所有疑难杂症当天修好