

诸暨打井-诸暨承接大小深水井-诸暨上门服务

产品名称	诸暨打井-诸暨承接大小深水井-诸暨上门服务
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

诸暨打井-诸暨承接大小深水井-诸暨

场地工1.井场钻具应以内螺纹端面为准排放整齐，地面和层间垫滚杠，两端悬空不得超过2m。堆放多不超过三层，管架两端防滚落，下面不得放置其它异物。2.下井钻具做到内、外螺纹清洁完好，水眼畅通干净，本体符合。3.场地上钻具做到顺序不乱。4.吊单根上钻台时，应先将钻杆撬到大门坡道上，上紧护丝，戴好外螺纹护丝，人员站到位置后再与钻系起吊。

(1)月 进行班、周所要求的项目。 卸开卡盘，清洗卡瓦及卡瓦座。如有损坏应及时更换。 清洗油箱内过滤器，更换变质或被脏污了的液压油。 检查各主要零部件的完好情况，如有损坏应及时更换，不可带伤工作。 在本月内发生的故障。 若钻井机设备不使用，各表露部分（特别是加工表露面）应涂以脂。

打井机在低温下的特殊要求，一打井机的支撑要利用三角支撑，要保障支撑牢固可靠，施工人员定期检查支撑部分，发现隐患及时处理，在温度较低的情况下仔细监测的可靠性，二对场地的要求，场地要平整。道路要畅通；因为在低温中。土地将，所以确保这一点，三要注意防火，消防器材配置合理，符合消防要求。在低温下也不能忽视防火的问题，四由于温度较低，员工的保暖措施要做到位，这样才能打井工人能够保持良好的工作状态。防止打井机出现故障的。1、打井机维修时需冷却后再动手，以免因高温造员，钻机液压需要泄压后维修。