

# 娄底 标准篮球场硅PU塑胶铺设 新国标 聚氨酯PU塑胶跑道施工 有图有真相

产品名称	娄底 标准篮球场硅PU塑胶铺设 新国标 聚氨酯PU塑胶跑道施工 有图有真相
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

娄底 标准篮球场硅PU塑胶铺设 新国标 聚氨酯PU塑胶跑道施工 有图有真相

塑胶跑道起鼓可能的原因，在行业内将此称为“起泡”现象，那么好好的塑胶跑道为什么会起泡呢？

原因可能有以下的三个方面：

### 一、施工不规范导致的原因。

由于塑胶跑道施工中需要大量用到胶水，胶水在固化过程中会发泡，固化后会比刚施工的时候体积变得更大一点，所以，如果胶水使用过多的话，是会导致起泡现象的。（所以如果施工中问施工队为什么胶水不能多放点的时候，人家可能真的不是为了节省材料。）

特别是，打底胶的时候，底胶过多会直接导致塑胶跑道起泡。

施工中导致的塑胶跑道起泡问题，基本上施工的时候就会出现，如果当时不起泡的话，基本上以后也不会起泡的，不用特别担心。

### 二、材料质量问题或者材料配比问题。

材料质量问题。目前国内塑胶跑道材料厂家多如牛毛，质量参差不齐，不排除部分厂家生产的材料质量不达标的原因。材料生产时密封不到位，或者原材料乱放，工序错误等都可能导致材料存在质量问题，施工的时候要么是导致材料不固化或者材料起泡，从而影响塑胶跑道质量。

材料配比问题。施工中，由于可能存在非熟练工操作，材料配比时配比错误，固化剂多放或者少放或者不放，稀释剂多放或者少放或者不放，等等问题都可能会导致塑胶跑道起泡。

### 三、场地基础可能存在问题。

由于水泥地面或者沥青地面存在质量问题，比如水泥地面含有可能导致胶水起泡的物质，或者沥青地面质量不合格，沥青地面夏天高温融化，也会导致塑胶跑道起泡。

暂列以上三种原因，基本上塑胶跑道起泡问题基本都是由上述三种原因引起的。其中，前两种原因导致的塑胶跑道起泡问题，基本当时就会起泡，如果当时没有起泡的话，以后也不会起泡的，所以如果现场没有起泡问题的话不用担心以后会起泡哦。但是第三种原因导致的起泡问题，则不会当时就起泡，基本起泡都会发生在炎热的夏季。

塑胶跑道如果发生了起泡问题，如何处理呢？

如果是小面积的起泡问题，施工中遇到的起泡问题，那么施工的时候检查一下材料是否有质量问题，如果有质量问题，则赶快更换合格的施工材料；如果材料无问题，是施工导致的问题，则将已经施工的部分铲除，重新铺设即可。此时由于施工还未完成，修补不会留下痕迹。

如果施工完成后才发现起泡，已经固化了，这个时候需要将已经施工好的部分铲除，用美工刀割掉，然后再用新材料重新施工。如果面积比较小的话，则将同一块颜色都全部铲除重新做，修补过的仍然是一块整体，这样整体还是美观的。如果面积比较大，且都是同一颜色，则将损坏的部分切割成一个几何形状如方形或者圆形，这样修补好了之后仍然是一个规则的补丁，整体还是比较美观的。

如果是基础原因导致的起泡问题，那么就比较麻烦了，现实中遇到这种问题，一般都是凑合着先用着，过了两三年后总体铲除后重新铺设。

如果损坏面积比较大的话，那么则将损坏的部分进行铲除，用材料先进行修补，修补完后场地上肯定都是斑斑点点的，比较丑。那么怎么办呢？待固化后，再在修补好的地方进行喷胶和色浆，则总体还是同一颜色，相对还是比较美观的。

一线体育专注于场地建设领域塑胶跑道，硅pu球场，EPDM橡胶地面，丙烯酸球场，硅pu球场等一系列运动场地。速瑞体育设有专业设计团队，施工队伍，从基础施工到完工验收一体化服务。