

# 苏州三星空调维修三星空调故障代码

产品名称	苏州三星空调维修三星空调故障代码
公司名称	苏州泰安宝制冷设备有限公司
价格	.00/包装
规格参数	
公司地址	苏州市高新区华山路
联系电话	0512-66906359

## 产品详情

三星空调故障代码 E1 室内感温包短路 室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测、更换感温度 E2

门电机缺陷

门传感器缺陷、连接线接触不良、装配不良、更换门电机、更换传感器、更换连接线、排除结构干涉 E4

格栅电机缺陷

限位开关缺陷、连接线接触不良、装配不良更换格栅电机、更换限位开关、更换连接线、排除结构干涉

E5 室内管温包开路 室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换管温包 E6 化霜管温包开路

化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换化霜管温包 E7 电加热器温度传感器开路

电加热器温度传感器短路PCB检测、更换温度传感器 E0 电加热器超高温

室内电机堵转、室内电机损坏检测高温传感器、消除室内电机堵转的因素、更换室内电机

苏州泰安宝家电维修有限公司-欢迎您！电话：0512-66906359；13584807560 王洁 张师傅

网址：<http://www.tab366.com> 地址：苏州园区通园路58号 苏州市区电子市场内 苏州新区华山路58号