

# 云浮进口2000KW三菱柴油发电机组厂家价格

产品名称	云浮进口2000KW三菱柴油发电机组厂家价格
公司名称	广东鸿森机电工程有限公司
价格	2137000.00/台
规格参数	产品特点：:服务至上 型号:S16R2-PTAW2 服务:24小时服务电话
公司地址	广东省东莞市常平镇禾碌岭一街22号（注册地址）
联系电话	0769 - 82989129 13612662967

## 产品详情

云浮2000KW三菱发电机经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。

当三菱柴油发电机组定子的磁通密度发生改变时，就会发生磁通跳跃现象。这种现象会导致定子线圈的电流和磁通产生峰值，同时引起磁涡流的产生。如果这些磁涡流产生的能量过高，就会对三菱发电机组造成损害。

云浮2000KW三菱发电机是一种独立的发电设备，系指以柴油等为燃料，以三菱柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。三菱柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。

三菱柴油发电机的中心部分是发动机，也被称为燃油机。三菱发动机从柴油油箱中获取燃料，之后将油送到气缸中进行燃烧。发动机的大小和功率影响着整个柴油发电机的输出能力。2000KW三菱柴油发电机的功率通常在2000千瓦。

首先要仔细观察三菱发电机的安全平台和梯子是否牢固，有无连接螺栓松动，控制柜内有无糊味，电缆线有无位移，夹板是否松动，扭缆传感器拉环是否磨损破裂，偏航齿的润滑是否干枯变质，偏航齿轮箱、液压油及齿轮箱油位是否正常，液压站的表计压力是否正常，转动部件与旋转部件之间有无磨损，各油管接头有无渗漏，齿轮油及液压油的滤清器的指示是否在正常位置等。

云浮三菱发电机厂家服务区域：云浮市、云城区、云安区、罗定市、新兴县、郁南县。

三菱柴油发电机组与有效功率相当的热能与所消耗的燃料能够产生的热能的百分比。它表示燃料有效利

用价格程度的大小，一般柴油机、汽油机的热效率为20%40%。