



6 镁及镁合金化学分析方法 第20部分：ICP-AES测定元素含量 Fe、Cu、Mn、Ti、Zn、Y、Sr、Ni、Zr、Be、Pb、Ca、Al、Ce

7 镁及镁合金化学分析方法 第21部分：光电直读原子发射光谱分析方法测定元素含量 GB/T 13748.21-2009 硅、铁、铜、锰、铍、镍、锌、铝

8 Fe、Cu、Mn、Ti、Zn、Y、Sr、Ni、Zr、Be、Pb、Ca、Al、Ce GB/T 13748.20-2009 Fe、Cu、Mn、Ti、Zn、Y、Sr、Ni、Zr、Be、Pb、Ca、Al、Ce

9 镁及镁合金化学分析方法 第20部分：ICP-AES测定元素含量 GB/T 13748.20-2009 Fe、Cu、Mn、Ti、Zn、Y、Sr、Ni、Zr、Be、Pb、Ca、Al、Ce