

60机芯 三联仪表机芯欢迎咨询 60机芯生产厂家

产品名称	60机芯 三联仪表机芯欢迎咨询 60机芯生产厂家
公司名称	武义县三联仪表机芯厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县环城南路中心巷3号
联系电话	15058590762

产品详情

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

弹簧管压力表，又可以称作布尔登表，弹簧管压力表的主要组成部分为一弯成圆弧形的弹簧管，管的横切面为椭圆形。作为测量元件的弹簧管一端固定起来，并通过接头与被测介质相连；另一端封闭，为自由端。

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

如指针达到测量上限后耐压3min，指针自然下落很快或者根本不耐压而指针就往回跑。此种现象在检定装置开关、节头等没有泄漏的前提下，产生的原因是弹簧管破裂，须更换，或弹簧管首尾焊接处有泄漏，须重新焊牢。

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表非线性误差的调整：压力表非线性误差指仪表的误差随压力的升高或减小由正值逐步变为负值，或由负值变为正值。非线性误差的产生，是由于全行程中指针的转角大于或小干表盘的标度角。