

地下室渗漏施工地下室渗水堵漏地下室渗漏维修

产品名称	地下室渗漏施工地下室渗水堵漏地下室渗漏维修
公司名称	盐城专业高空建筑维修防腐公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	江苏省盐城市五星村
联系电话	515-88362986 13814372299

产品详情

地下室渗漏施工，地下室渗水堵漏

地下室渗漏维修【热线：13770058519】混凝土因蜂窝、麻面、孔洞渗漏水：在施工中没有严格控制配合比，要求计量不准确，搅拌时间不够充分，没控制好自由落料高度，浇筑时漏振及过振，模板拼接不严密等原因造成。混凝土施工缝、裂缝渗漏水：没认真做好施工缝的处理工作，没有根据水压的大小采取有效材料灌浆，没按工程功能及使用要求进行配合比选择或配合比不当，没控制好混凝土入模温度，在施工完后没采取挡风或遮阳措施，工程完工后期没做保湿、保温、浇水等养护工作。三、预埋件部位渗漏水（预埋件周围混凝土的振捣不强，没对预埋件做保护措施造成碰撞损坏，预埋件部位的断面没有适当加厚，对完工后使用中有振动的预埋件没做好防水抹面处理。业务热线：(0)13770058519

(0)13921886129 公司电话：0515-88362986