

# 蜗轮丝杆升降机厂家 桥星减速机 安塞蜗轮丝杆升降机

产品名称	蜗轮丝杆升降机厂家 桥星减速机 安塞蜗轮丝杆升降机
公司名称	河北桥星减速机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县城104国道北立交桥北200米
联系电话	13582702933 13582702933

## 产品详情

螺旋丝杆升降机它主要用来将旋转运动变换为直线运动或将直线运动变换为旋转运动。螺旋压力机、千斤顶是以传递能量为主的；机床工作台的进给丝杠以传递运动为主的，还有调整零件之间相对位置的螺旋传动机构等。丝杆升降机有滑动摩擦机构和滚动摩擦机构之分。滑动丝杠螺母机构结构简单，swl20蜗轮丝杆升降机，加工方便，制造成本低，具有自锁功能，但其摩擦阻力矩大、传动效率低(30% ~ 40%)。

平时所用滚珠丝杠螺母机构虽然结构复杂、制造成本高，不能自锁，但其优点是摩擦阻力矩小、传动效率高(92% ~ 98%)，精度高，系统刚度好，运动具有可逆性，蜗轮丝杆升降机厂家，使用寿命长，因此在机电一体化系统中得到大量广泛应用。

可单台使用，也可多台组成使用；

动力源广泛，可用电动机或其它动力直接带动，swl蜗轮丝杆升降机，也可以用手动；

通常用于低速重载的场合。广泛应用于冶金、机械、建筑、水利、医疗、化工等各个行业。

使用注意事项

请严格按承载能力表选择合适的速比和与之对应的具有充分裕度的载荷的升降机；

升降机工作时应控制减速机表面和升降螺母表面温度在-15 ~ 80 ；

升降机不得连续运转，单台升降机的负荷时间率（T%）以30分钟为单位计算，安塞蜗轮丝杆升降机，不得超过20%；

自行式升降机出现漏油状况的原因

- 3、自行式升降密封材料的老化和变形产生了漏油的故障；
- 4、自行式升降机在添加润滑油时过多这样就导致了油面过高的问题，从而使得机械出现漏油的故障；
- 5、机械的通气塞和单向阀被堵塞也会导致自行式升降机出现漏油的问题。

产生自行式升降机漏油的原因主要体现在以上方面，当操作人员在使用机械时发生机械出现的漏油的故障，可以从以上方面来找原因，这样就能快速的解决问题。

蜗轮丝杆升降机厂家-桥星减速机-安塞蜗轮丝杆升降机由河北桥星减速机制造有限公司提供。河北桥星减速机制造有限公司在减速机、变速器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，桥星减速机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。