

# 惠州变频器维修公司变频器维修厂家

产品名称	惠州变频器维修公司变频器维修厂家
公司名称	惠州市都能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺大道263号华裕居1单元10层06号房
联系电话	07522037946 13528089600

## 产品详情

变频器常维修见故障原因分析变频器维修

### 变频器欠压

变频器欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V，南京变频器维修，380V系列低于400V)，主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能引起导致欠压故障的出现，其次主回路接触器损坏，导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。