

河源市户外广告设备检测服务中心

产品名称	河源市户外广告设备检测服务中心
公司名称	深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	广告设备检测:河源市户外广告设备检测
公司地址	深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室
联系电话	13926589609

产品详情

户外广告设备检测服务的重要性

由于户外广告机器设备通常设立在大都市兴盛地区和人口密集地域，存在以上众多安全风险，给诸多人民的财产造成安全系数伤害。每到温度不好或大风季节广告牌子塌陷常常产生，广告牌子致残的状况屡有掌握。

目，绝大多数相关主管部门已意识到对广告耗材安全工作的重要性，仅依靠管理人员不辞劳苦的规劝或针对大风来临的突击、暂时性结构加固，早就没法做到目规范管理的务必。因此，引入有条件的、的第三方检测服务项目资产评估机构，对所管控的宣传广告机器设备进行检测，逐步完善户外广告机器设备安全系数档案文件，将是规范管理户外广告机器设备的有效方法，也是保证诸多民众的资金财产安全及提升形象气质的具体防范措施。

房屋在梁柱配筋、柱轴压比、结构体系等方面满足鉴定标准要求。但部分框架梁箍筋为6mm，小于*小直径8mm，不满足抗震鉴定标准的要求。

抗震承载力分析

根据原设计资料和实测结果进行承载力验算，结果表明：周期、位移、振型、配筋均满足规范计算要求。

房屋承重抗震加固建议

房屋部分框架梁箍筋为6mm，小于*小直径8mm，不满足抗震鉴定标准的要求。建议粘贴碳布环箍加固处理。《建筑法》第六十条款规定：“建筑物在合理使用寿命内，必须确保基础工程和主体结构质量。”商品房交付使用后，购房人认为主体结构质量不合格的，可以依照有关规定委托工程质量检测机构重新核验，确属主体结构质量不合格的

1：原设计有误、考虑不周，主要是指房屋在设计方面考虑不周全，出现缺陷的，如个人设计的房屋，或设计未经审核，或者是审核没有考虑到而引起的房屋质量缺陷；

2：施工质量不良，包括施工人员的技术不过硬，和材料偷工减料两方面；

3：使用管理不当，主要是业主房屋的使用不当，或超出房屋设计功能使用；

4：环境影响，主要是房屋周边环境，如涵洞建设、隧道施工、工程建设、河流开挖等。

5：灾害影响，主要是因灾害而导致的，如火灾、风灾、雪灾、化学腐蚀等。

6：结构改造，主要是因对已有房屋的结构进行了改动，如装修拆除墙体和改动结构、私自扩建空间等；