

# 圆片压花机 创科机械性能稳定 临沂圆片压花机

产品名称	圆片压花机 创科机械性能稳定 临沂圆片压花机
公司名称	永康市创科机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康市炉头村自力路19-2号
联系电话	13967918540

## 产品详情

永康市创科精工机械厂压花机、割边机、剪边卷边机、平口机、压口机等产品！！！！

压花机能将各种纺织物、纸张、无纺布等等材料上使用，印出各种深浅的图案、花纹，永康卷边机厂家为您介绍压花机的安装步骤。

1. 拆卸包装，检查设备表面和各部分有无损伤的痕迹，检查螺丝是否松动，电气接头是否锁紧，配件是否齐全。

2. 设备应安放在平整的硬地面上，要求花边机背离热源至少0.5米，并确保花边机前后至少有1米，左右至少有0.5米的空间，以便操作。

3. 核对发振箱背上标牌的电压要求，并确保系统接地良好。

4.

将设备与电源及气源连接，注意要先将电源开关关断。注意本机的电压要求：AC220V，50-60Hz

5. 空气管路接于干净且不含润滑剂的压缩空气源，额定工作气压为0.6MPa。

永康市创科精工机械厂质量可靠，热情服务，欢迎广大朋友来电咨询！

永康市创科精工机械厂压花机、割边机、剪边卷边机、平口机、压口机等产品！！！！

压花机安装知识：机械各部功能说明

1) 花轮气缸: 控制花轮上升和下降。

2) 机头: 固定花轮的传动机构。

3) 气压表: 表示花轮加在工件上的压力气压。

4) 气压阀: 依据实际需要做气压调整, 调整后螺帽要锁紧。调整范围一般在 $1 \sim 10\text{Kg/cm}^2$ 之间。

永康市创科精工机械厂质量可靠，热情服务，欢迎广大朋友来电咨询！

永康市创科精工机械厂销售压花机、割边机、剪边卷边机、平口机、压口机等产品！！！！

超声波压花机又称超声波花边机，是一种高效的缝合、压花设备。主要用于合成纤维布料的缝边、熔接、熔切、压花等，加工产品具有水密性好，生产效率高，不用针线辅料，熔切面平滑没有毛边，手感好等特点。

永康市创科精工机械厂质量可靠，热情服务，欢迎广大朋友来电咨询！