

高明金属棒 金属棒异形圆棒打磨机 奥麦豪机械

产品名称	高明金属棒 金属棒异形圆棒打磨机 奥麦豪机械
公司名称	佛山市奥麦豪机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村务庄大丰田路七十号之二
联系电话	13420737879 13420737879

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市奥麦豪机械有限公司

金属棒1. 切割：擅长0.5-25mm玻璃的切割，包括切异形玻璃如：圆形、方形、椭圆形、心形、苹果形、半圆形等，可以根据客户

要求加工任意形状的玻璃。

2. 磨边：圆边、直边、斜边、双斜边、平底斜边，圆底斜边，鸭嘴边，T形边、波浪边等，可精磨、可粗磨、可抛光。

3. 异形：一切规则形状和不规则形状都可以切割磨边抛光钢化等。

4. 打孔：按图纸加工。

5. 镀膜：AR镀膜AG镀膜AF镀膜 镜面镀膜 非导电镀膜 导电镀膜 彩色镀膜等。

6. 钢化：电子级钢化炉。

7. 成品镜子：银镜、铝镜、墙镜、浴室镜、化妆镜、魔镜等，提供简易包装和一站式包装服务。

8. 蒙砂、抛光、丝印、玻璃镀膜加工等。

外圆抛光机要达到抛光效果，外圆抛光机主要依靠使用方工艺安排。选用什么样的外圆抛光机抛光辅料。影响外圆抛光机抛光效果的因素有：

外圆抛光机要抛光物件材质，抛光辅料，工艺安排。物件材质不同，工艺不同。这是一个自动外圆抛光机抛光机的弊病，也代表自动抛光机的宏大潜力。一般有从事多年自动外圆抛光机抛光职业的师傅。都可以能试验出外圆抛光机抛光工艺。

简单的说外圆抛光机抛光效果：入塑料抛光，锁使用的电机转速就衡量低，摩擦产生热有可能焚毁物件。所使用的外圆抛光机抛光辅料偏软、偏细等等。工艺安排过程中，入进行表面处理，就要做抛光试验，金属棒磨圆机械设备厂家，老化试验等等。外圆抛光机正规企业，都会设定一个职务负责此项职业。职位名称即是工艺师。

外圆抛光机作为一种比较方便的抛光处理设备，受到了人们的一致欢迎，但是为了自己的安全，在操作的过程中也有一些需要注意的安全事项，高明金属棒，下面就给大家讲解一下外圆抛光机在使用时要注意哪些事项？

1、保持工件在轮中心的下方。

抛光操作时戴工作眼镜、口罩。

2、紧握工件。戴面手套以保护手不受伤，并保持干净。

3、尽可能轻压轮面，防止过度挤压。

4、专心工作，工作时不要四下观望，心不在焉。

5、为了防止衣服卷入抛光轮发生危险，金属棒异形圆棒打磨机，操作的时候要穿紧身衣，不穿宽松服！卷起长发，防止卷入机件内。

6、研磨尖锐工件、易碎工件如珠宝时，小心不要让轮子将其甩出脱手。

7、如果轮子速度明显变慢，证明用力过大或马达功率过小。

高明金属棒-金属棒异形圆棒打磨机-奥麦豪机械(推荐商家)由佛山市奥麦豪机械有限公司提供。佛山市奥麦豪机械有限公司是一家从事“金属成形机床制造”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金属成形机床制造,切削工具制造,手工具制造,建材批发等。”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使奥麦豪机械在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！