

天津铜镀银加工 天津万物汇泽 天津铜镀银

产品名称	天津铜镀银加工 天津万物汇泽 天津铜镀银
公司名称	万物汇泽金属表面处理（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨港高新铸造产业区(滨港电镀产业基地111-2楼)
联系电话	18526590281 18526590281

产品详情

不锈钢卡套式管接头广泛运用于石油石化，半导体，特种气体等各类

不锈钢卡套式管接头广泛运用于石油石化，半导体，特种气体等各类仪器仪表行业，卡套接头主要有三块构成，1、接头本体，2、不锈钢卡套接头螺母镀银、3、不锈钢卡圈（卡套），通过锁紧对应的不锈钢螺帽将卡圈紧紧的锁固定钢管，完成管接头链接。

卡套接头本体和卡套接头螺母采用的是耐腐蚀易加工的奥氏体不锈钢，在锁紧的过程中十分容易产生内螺纹和外螺纹之间出现咬死的情况（不锈钢螺纹咬合），天津铝镀银厂家，为了解决这一问题，行业通常采用将不锈钢卡套接头螺母镀银处理。

电镀工艺是利用电解的原理

电镀工艺是利用电解的原理将导体铺上一层金属的方法。电镀是指在含有预镀金属的盐类溶液中，以被镀基体金属为阴极，通过电解作用，使镀液中预镀金属的阳离子在基体金属表面沉积出来，形成镀层的一种表面加工方法。

镀层性能不同于基体金属，具有新的特征。根据镀层的功能分为防护性镀层，装饰性镀层及其它功能性镀层。

电镀时，天津铜镀银加工，镀层金属或其他不溶性材料做阳极，待镀的工件做阴极，镀层金属的阳离子在待镀工件表面被还原形成镀层。能增强金属的抗腐蚀性（镀层金属多采用耐腐蚀的金属）、增加硬度、防止磨损、提高导电性、光滑性、耐热性和表面美观。

镀层粗糙 由于主盐浓度、镀液pH值、温度与电流密度等控制不当，以及固体杂质过多，所造成的镀层结晶粗大、细微不平的现象。**烧焦** 由于主盐浓度、镀液pH值、温度与电流密度等控制不当，天津铜镀银，造成镀层呈海绵状沉积、结晶粗大疏松和发黑的现象。由于镀液中润剂不足、pH值不正常以及有机杂质过多和镀件表面析氢等原因，造成镀层产生针尖般大小的孔隙的现象。**麻点** 由于镀液中重金属杂质或有机杂质过多、润湿剂不足、pH值不正常等原因，造成镀层出现细小凹坑、尖凸或较大孔隙的现象。

天津铜镀银加工-天津万物汇泽-天津铜镀银由万物汇泽金属表面处理（天津）有限公司提供。万物汇泽金属表面处理（天津）有限公司为客户提供“乐器,工艺品镀金镀银汽车”等业务，公司拥有“万物汇泽”等品牌，专注于金属切削类等行业。，在天津滨港高新铸造产业区(滨港电镀产业基地111-2楼)的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。