

# 12V50AH泰斯特TASSOT电池6GFM-50AH铅酸免维护免补水

产品名称	12V50AH泰斯特TASSOT电池6GFM-50AH铅酸免维护免补水
公司名称	北京鹏冠伟业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层1106
联系电话	188****9551

## 产品详情

12V50AH泰斯特TASSOT电池6GFM-50AH铅酸免维护免补水

泰斯特蓄电池直流系统的异常运行现象分析

### 1.泰斯特蓄电池直流母线电压过高或过低

(1)故障现象：中央音响信号“警铃”响;直流母线故障”光字牌亮;直流母线电压指示偏离允许值。

(2)故障处理：

1)检查电压监察装置的电压继电器动作是否正确。

2)观察充电器装置输出电压和直流母线绝缘监视仪表显示，或用万用表测量母线电压，综合判断直流母线电压是否异常。

3)调整充电器输出使直流母线电压和浮充电流恢复正常。

4)若直流母线电压异常，系充电器装置故障引起，则应停用该充电器，倒换为备用充电器运行。