

## 4座电动观光车 海南电动观光车 长沙科之兴公司

产品名称	4座电动观光车 海南电动观光车 长沙科之兴公司
公司名称	长沙科之兴机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市景秀路中南汽车世界Q区
联系电话	15973152190 15973152190

### 产品详情

长沙科之兴机电设备有限公司一直致力于低速电动汽车、电动观光车等代步车的研发和制造，拥有现代化厂房、一批高科技技术人员和高素质的职工队伍，海南电动观光车，公司始终坚持“、创新、合作、共赢”的经营理念，自主并始终贯彻“质量是企业的生命线”，从生产上严格把关保证公司产品质量过硬、技术先进、高1效节能等优势。产品一经推出市场就获得广大客户的好评与信赖，4座电动观光车价格，在国内电动车市场保持自己的领1先地位，目前金满仓车业推出十余款高、中、低档电动四轮车与电动观光车供各地经销商选择。

一：电动观光车方向盘无法转动

原因：

1、方向机可能损坏 1、方向立轴可能损坏、卡死 2、方向机或立轴缺油。

解决办法：

1、更换方向机或立轴 2、给方向机和立轴加黄油。

电动观光车在起步、载人、上坡时，尽量避免猛踩加速，公园电动观光车，形成瞬间大电流放电。大电流放电容易导致产生硫1酸1铅结晶，从而损害电池极板的物理性能。

在使用过程中，应根据实际情况准确把握充电时间，出售电动观光车，参考平时使用频率及行驶里程情况，把握充电频次。充满电后运行时间较短就充电，充电时间不宜过长，否则会形成过度充电，使电瓶发热。过度充电、过度放电和充电不足都会缩短电瓶寿命。

## 蓄电池养

- 1、时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。
- 2、电池应盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。
- 3、不可用直接打火(短路试验)的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。
- 4、检查蓄电池内部电解液高度，如发现电解液过低，应添加蒸馏水或铅酸电池补充液。切忌用饮用纯净水代替。
- 5、电动车在使用时，要轻踏加速踏板，否则瞬间的大电流放电会损坏蓄电池。
- 6、电动车在短距离使用后建议您及时将蓄电池充满电，让蓄电池始终保持饱和状态，可保持蓄电池的使用寿命。

4座电动观光车价格-海南电动观光车-长沙科之兴公司(查看)由长沙科之兴机电设备有限公司提供。长沙科之兴机电设备有限公司位于湖南省长沙市景秀路中南汽车世界Q区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科之兴在交通项目合作中享有良好的声誉。科之兴取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。科之兴全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。