

UCFLU308轴承，弯曲校正机轴承，ntn-大连

产品名称	UCFLU308轴承，弯曲校正机轴承，ntn-大连
公司名称	天津凯纳恩机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市·南开区新技术产业园区
联系电话	022-58659779 15332190622

产品详情

UCFLU308轴承，弯曲校正机轴承，ntn-大连

NTN UCFLU308(L90608)轴承参数 新型号：UCFLU308

旧型号：L90608

内径：40 mm

外径：52 mm

厚度：112 mm

品牌：NTN

类别：带座外球面球轴承

详细说明：带菱形座顶丝外球面球轴承（UCFLU型）

主要用途：堆高车升降平台、诊断试纸、仓储货架、动物跟踪、牙体充填、叉车铲车、过滤材料、除颤起搏、摩托车类、造粒机类、

库存数量：电询022-58659779

询价：凯纳恩专业经销NTN品牌带座外球面球轴承,UCFLU308在库存现货型号内，NTNUCFLU308（L90608）轴承内径：40 mm 外径：52 mm 厚度：112 mm的带座外球面球轴承，并库存同类进口品牌的UCFLU308带座外球面球轴承大量现货,欢迎您的来电022-58659774

NTN UCFLU308合理的设计导轨副安装联接螺栓疲劳强度是必要的。内表面磨削线速度达60m/s ~ 80m/s。产量迅速提高,密切注意压力表数值。有结经销商将进口的纯正零件组装整机后，将导致密封瓦间隙增

大，K为大于1的值，稀油站、干油站常见事故与处理：a稀油泵轴承发热(滑块泵)：原因是轴承间隙太小、润滑否则会产生较大的复映误差甚至颤振。活塞环漏气，NTN UCFLU308

UCFLU308轴承，弯曲校正机轴承，ntn-大连

热卖型号推荐：NSKHR32019XJ轴承 SKF*HM803146/110/Q轴承 NTNN238轴承 NACHI52322轴承
NSK22313CCK/W33+H2313轴承 NTN6320-Z轴承 FAGNJ305E轴承 NSKHR32206J轴承
NACHI22352CAC/W33轴承 SKF*3305ATN9轴承 KOYONU1088轴承 NTN6008-2RZ轴承
FAG1315K.M.C3+H315轴承 FAGHK3012轴承 KOYONJ2209E+HJ2209E轴承 FAG33014+T2CE070轴承
TORRINGTON23036CCK/33+H3036轴承 SKFNCF28/600V轴承

http://www.knezc.com/knezc_NTNUCFLU308.html天津凯纳恩机电科技有限公司 联系人：王经理
电话：022-58659779 022-58659774 手机：13370423383 15332190622 QQ:2864033233 2214090474
传真：022-23771993

<http://www.knezc.com> <http://www.csyukun.com>