

黑龙江兴凯湖国家地质公园标识标识系统工程 成都 不锈钢园林景观小品 几何人物动物大型金属流水葫芦雕塑厂家

产品名称	黑龙江兴凯湖国家地质公园标识标识系统工程 成都 不锈钢园林景观小品 几何人物动物大型金属流水葫芦雕塑厂家
公司名称	成都黑格智创雕塑有限公司
价格	800.00/件
规格参数	黑格:1000x3000 AB:2000x4000 成都:3000x500
公司地址	古城镇指路村
联系电话	15008236041 19827564169

产品详情

不锈钢雕塑表面要怎么处理。

1, 研磨的目的是除去材料表面的毛刺, 砂眼, 气泡, 焊疤, 划痕, 腐蚀痕, 氧化皮以及各种宏观缺陷, 以提高表面的平整度, 保证金属装饰工程质量. 研磨是在粘有磨料的磨轮上进行。

2, 抛光。

a. 化学抛光是在特定条件下金属制品表面所进行的化学浸蚀过程. 由于金属表面上在特定溶液中的微凸起处的溶解速度比微凹下处大得多, 结果逐渐被平整而获得平滑光亮的表面。

b. 机械抛光是涂有抛光膏的抛光轮上进行. 它的效果和质量主要由所用磨轮的轮子的钢性及轮子的圆周线速度两个因素决定. 抛光膏是由微细颗粒组成的磨料, 各种油脂及辅助材料制成, 有白, 红, 绿三种。

不锈钢雕塑是通过不锈钢水浇筑而成的, 所以需要先用高温将不锈钢材料融化成钢水然后进行浇筑, 这就要很高的热量了, 特别容易起火所以我们在制作前要做好充分的准备工作。

在制作金属雕塑时要注意, 创作室的环境是不是适宜在对金属进行加工-----焊接, 研磨, 切割或浇铸时会产生大量的热, 所以应该有一个不易着火的工作面和空间, 戴厚实的皮手套和穿着围裙, 因为普通的

衣物有可能被烧穿，甚至还会着火，应在近旁准备一桶水，用于使灼热的作品冷却下来，创作室里还要配备适当灭火器，这些都是在制作不锈钢雕塑的准备。

不锈钢雕塑应该有规律的清洁，并且放在干燥的环境里来保护，用手摸时较好戴上手套，防止手上汗水里的盐腐蚀，不锈钢雕塑上的污垢如果太重，先用冷风电吹风吹一下，然后用麦杆刷清洁，较后用软毛刷收尾，千万不要用金属抛光剂，水，其他任何溶剂，那样会让铜器掉色，不锈钢雕塑缝隙，我们可以用口水把棉花球弄湿再擦，沿着裂缝从头擦到尾，以免遗漏，一年一次，给铜器薄薄地上层微晶蜡，就是那种无色蜡。