

# 连云港-凯工缝包机-CD-36-110V封包机

产品名称	连云港-凯工缝包机-CD-36-110V封包机
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	850.00/台
规格参数	CD-36:36V电池缝包机 KG-18:18V封包机 F1:大功率缝包机
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

## 产品详情

2022年你还在找专业生产销售手提式缝包机的企业吗，了解下深圳凯工包装有限公司，我们是一家2014年就开始做缝包机的公司目前主要提供（单线式缝包机，双线式封包机，充电式缝包机，防爆缝包机，牛皮纸包边缝包机，双针双线缝包机，厚料袋缝包机，布料袋封包机）等等机型，品种齐全，价格公道合理售后服务完善到位，这就是凯工牌手提式缝包机畅销多年的原因，如果你对我公司缝包机感兴趣欢迎你来我公司展示厅参观测试/满意后你在考虑订购即可

凯工F1手提缝包机规格书：

名称：手提缝包机

型号：F1

品牌：凯工牌

商标：TMZC28452345D01T190310

款式：F型 下垂式

功率：180W

转速：1900转/分

电机：塑胶壳绝缘安全

封线：单线链接链条式

新功能：自动剪线

外形尺寸：25\*20\*9.5cm

机器重量：2.9kg

整箱包装：6台一件 上下分机内有异物或固定导带片的沉头螺钉松动，卡住了打包带。取下上分机清除异物。横杆635轴承破裂。横杆平衡位置调整不当，容易造成横杆造成破裂。应说明书正确调整到位。退带间隙不当。由于退带滚轮具有拉紧带子的作用，在调整进退带滚轮间隙时，应以退带滚轮为主，调至退带滚轮间隙比带子厚度多出.5到.1mm。打包机不自动切带。中刀轴承破裂。检查原因，更换轴承2.中刀磨损。。中刀两面都有刃口，一面磨损可调换另一面使用或更换新刀。中刀管销断裂。用小冲头冲出断销，装入新管销。打包机捆紧力调得太紧。调整螺帽之上有一内六角紧定螺钉，松开后将调整螺帽反时针旋转，调好后，再将内六角紧定螺钉拧紧。打滑片或捆紧传动皮带有油。拆下打滑片清除油污，擦干再按顺序装配好。传动皮带太松。传动架座（土地公）往下调或将电机往后调，使皮带张紧即可。P P包装带厚度太薄或退带滚轮间隙太大。退带滚轮间隙应只比带子厚度多出.5.1mm，按此要求进行调整。磁控（切带感应器）有故障，磁片脱落或损坏。横杆平衡位置未调好。打包机粘合效果欠佳1.温度调节旋钮调节不当。在打包机电器控制盒内，电路板的上方，打开控制盒盖，即可明显看一调节旋钮，顺时针方向转动温度调升高，反之降低。温度太高或太低，粘合效果都不好，所以一次不要调得太多，一般调在刻度线45之间即可。电源电压不正常。本机应使用22V电压。很多工厂电压往往不足，如果再使用长的电缆线将会造成电压下降使汤头温度变低，甚至于在捆紧时烧掉马达。电热怪手上拉簧失效。电热怪手上的长拉簧疲劳。如此不能将烫头送到上下两层打包带之间导致粘合一半，甚至更少。打包机烫头位置调整不当。烫头太高太低或偏左、偏右，与打包带或刀具相碰无法对上下两层打包带加热，应根据情况进行调整。中刀轴承破裂。中刀轴承破裂，如此无法上顶，压紧打包带使之粘合。机内温度太高。排烟微风扇发生故障，使得打包机内温度太高。烫头耐热线故障。检查耐热线是否断裂烧坏，如螺帽松动应拧紧。打包机捆紧力调的太大。适当调整捆紧力。打包机插带时不动作1.LS1微开关故障。LS1上滑板下方之微开关故障或弹片被异物挡住，而无法碰触接点2.LS5微开关的故障。LS5在归零时，接点未闭路，亦即不送带，插带亦无动作。离合器间隙大。继电器接触不良继电器接触不良，检查继电器RL-3。六连续打包动作1.LS1故障LS1接触未能放开，重新调整弹片间隙。LS1故障LS1虽未故障，但接点及弹片间有脏物卡住。LS4故障LS4迟延，微开关接点未能放开。离合器间隙太小，加垫片。LSLS5故障。更换。TD故障。更换。未捆紧即切断（打大圈）1.捆紧力太小调大捆紧力。LSLS5位置不当。调整LSLS5开关的位置3.磁控TD不好更换。八.捆紧力小1.横杆平衡位置未调好。退带轮间隙大。捆紧胶带轮及摩擦片松动。传动皮带松动。电磁离合器吸力不够。上下分机连接轴松动。

F1手提式缝包机 结构 原理：

1、我们这款F1缝包机是一款大功率手持式封包机主要针对厚料袋，硬料袋，多层袋，等等一些袋料封口，简单说如果你的袋子厚，袋子硬，普通缝包机缝起来比较吃力那么凯工包装就建议你试试我们这款F1大功率缝包机吧，接下来给大家讲解一下F1缝包机的结构原理。

2、我们这台F1封包机主要由电机+机头部分合成，主要我们这款F1的电机采用了大功率的，在盘形槽齿轮上我们这款机器采用了更密的齿，所以它速度快，所以它能吃厚料，所以它噪音小，如果你正需要这种机器请了解下我们这款F1电动式缝包机一定能满足你的需求。

F1封包机经久耐用 市场上机器不是断连杆皮带 盘形齿轮 你知道为什么：

1、目前市场上封包机售价从200——2000元一台都有如何选择你知道吗很多用户都都会低价选择机器感觉自己用量不大，感觉可以先用用不行了在换，这就是很大一部分用户的心理想法，接下来凯工包装为大家讲解一下 F1封包机 和市场上便宜的封包机区别在哪里。

2、其实一台封包机就是电机+机头部分组成，没有任何电机，线路板这些高科技部件所以想要一台封包机耐用好用就是用料和组装工艺没有其它的窍门接下来就给大家详细讲解一下封包机的现实情况。

3、封包机的电机就看你在选择配套工厂在做工时尤其是（转子的焊点 转子的绕线是不是到位十足，机械部分就是一些连杆，轴承，盘形齿轮了，这些部件原材料用的好不好，是不是全新料关系很大）接下来就是员工的组装能力是不是到位认真这个关系到机器的质量20%左右就这么简单。DG型卧式锅炉给水离心泵概述：DG型卧式锅炉给水离心泵具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行JB/T151-93《多级离心泵型式与基本参数》标准。DG型卧式锅炉给水离心泵一般由电动机带动，在启动泵前，泵体及吸入管路内充满液体。

**F1便携式缝包机 2014 年至今已售三万台之多 反馈品质非常可靠：**

1、新用户在我们了解到我们这款F1缝包机部分客户感觉我们价格略高，这个要看你和什么类型机器对比，我们凯工的建议是

比质量，比售后，我们欢迎广大用户前来洽谈，比价格这个没有可比性为什么这么说，你拿一些tao宝的，pin多多的这种机器来，哪些货连市场上小作坊做的机器都不如，怎么能和我的F1缝包机有可比性，需要好机器，耐用的缝包机，有售后服务的封包机找凯工。

2、为什么说我们这款F1缝包机已售3万多台，为什么这些用户会选择，其实便宜的他们也了解过，也用过，不好用才换了我们这种机器，客户都是非常精明的，你的缝包机质量不好，售后不到位，价格高低他们都会绕道而行的你说是吗。

3、我们这款F1电机采用了品牌大厂马达，机头部分机壳都采用了全新铝材铸铝而成成色好，喷漆量，结实不易摔裂，整机的轴承都是全新进口轴承耐用耐磨耐造，如果你需要好用的缝包机，可靠的封包机试试这款F1机器吧。