

静音40千瓦汽油发电机高原车载用

产品名称	静音40千瓦汽油发电机高原车载用
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO40 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

静音40千瓦汽油发电机高原车载用

- 1、燃油压力低。查明油箱中是否有燃油。查看油箱到输油泵之间供油管路有无走漏或凹瘪的弯曲处查看有无空气进入燃油体系，燃油操控阀是否卡信，粘住或失效。查看燃油压力。发起机全负荷作业时，燃油输油泵出口压力低应为415kPa。如燃油压力低于上述压力，应替换燃油滤清器滤芯。油压仍低时，则需查看燃油输油泵。
- 2、气门空隙不对。调整气门空隙。
- 3、燃油质量差。排放油箱内燃油，替换燃油滤芯。给油箱中参加优质燃油。
- 4、功率调定太低。按发起机品牌上的技能规范调整发起机功率。
- 5、涡轮增压器积炭。查看涡轮增压器，必要时修补。
- 6、查看进气歧管压力。查看空气滤清器有无阻塞。
- 7、空气滤清器阻塞。

大泽发电机组厂家提示广大用户：正确运用和保养发电机，才干延伸发电机的运用寿数，下降机器的缺陷率。

静音40千瓦汽油发电机高原车载用尽量不要长时刻高功率在环境差的状况下作业发电机组，要每一段时刻进行查看。长时刻作业汽油发电机组，内燃机也简略出缺陷。家主张长时刻高功率作业汽油发电机组

后必定要留心对内燃机进行全面的查看,因为长时刻高功率作业汽油发电机组后内燃机简略呈现安全风险
和缺陷。如不及时发现和处理,久而久之,发电机组或许就会损坏。比如现在云南地震,汽油发电机组在救
援作业中起到了至关重要的作用,因为救援时刻急迫,机组有必要长时刻大功率作业才干确保灾区的供
电。那么在救援作业完毕灾区康复电力供给后,相关负责人必定要对机组进行全面的保养,尤其是上文
说到的两个部分,这样才干将长时刻大功率作业给机组带来的危害小化

型号：TOTO40

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-491

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：490/526kg

外形尺寸：1480*780*1060mm