



?????RS485,PVV,PVVR,PVV22,PVVP,RVV,RVVP,YVV,YVVP,SYV?

百分数电导率——在20℃时软的电阻率（IACS）与同温度下材料的电阻率比例，用百分数表示，可用重量或体积计算。载流量——在允许工作温度下电缆线导体中所传导的长期满载电流。导体截面——组合而成导体的各个单线垂直于导体轴线的横截面之和。绞距——电缆线某元件以螺旋状一周时沿轴向的长度。节径比——绞合元件的绞距与其螺旋直径比例。绞向——电缆线的绞合元件相对以电缆轴向的方向。绞合常数——绞合前元件的长度与绞合后制件的长度比例。填充系数——组合而成导体的单线截面总和与导体轮廓截面比例。编织覆盖率（编织密度）——编织材料覆盖表面积与编织层总表面积之百分比。拉线——根据模具将金属杆材或线材拉制作而成一定的截面和形状的线材的过。