

# 惠州市工业触摸屏维修触摸功能失灵维修实例

产品名称	惠州市工业触摸屏维修触摸功能失灵维修实例
公司名称	惠州市都能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺大道263号华裕居1单元10层06号房
联系电话	07522037946 13528089600

## 产品详情

惠州市工业触摸屏维修 Proface触摸屏触摸功能失灵故障判断

工业触摸屏触摸功能失灵时，首先可以观察触摸屏的故障检测灯，如果故障检测灯是橙色常亮，则表示该触摸屏有一只背光灯烧毁了。如果故障检测灯是绿色常亮，再做进一步检查。同时点击触摸屏的三个边角（每种工业触摸屏进入连线模式的方式不同

该方法仅适用于Proface触摸屏）尝试入离线模式，如果能够成功进入，表明触摸屏触摸功能完好，只是背光灯发生故障，如果无法进入离线模式，则很大可能是触摸屏损坏，此时需要更换新的触摸屏。