

磁化率仪SM-30捷克

产品名称	磁化率仪SM-30捷克
公司名称	成都市慧鑫诚科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区临江路16号
联系电话	13488940506

产品详情

本公司为中国地区的客户提供仪器安装、软件调试、使用培训、仪器校验、硬件维修与维护等售后服务。全程追踪式售服管理体系让你没有后顾之忧。产品简介

SM-30磁化率仪在地理和地质方面用途广泛，独特的灵敏度为10 -

7SI，小得可放在衬衫口袋里，重量轻，深受拥护喜爱。SM30是SM20的升级版，更新颖，更精确。SM-30特别用在野外地质勘探和快速实验室分析，对岩石或岩心样品进行分析和分类。能测出顺磁性、反磁性、铁磁性岩石的细微差别并精确地给出磁化率。使用了传统的传感器和新的信号处理方法保证仪器处于领先地位。SM30的六个测量模式在工作状态下可切换。两个是基本模式，两个是补偿模式，一个是扫描模式，一个是平均模式。自动调整测量，非常简单的三键控制，单手可操作，一个用于测量，一个用于贮存，一个用于存档。其它操作可使用电脑来完成，如给出测点说明，贮存测量数据以便进一步处理。锂电池以及自动关机功能配合，可在不换电池的情况下长期工作。技术参数：灵敏度：10 - 7SIunits 工作频率：8KHz 测量时间：每点不长于5秒 数字显示：4数位LCD 控制：3个控制键

测量范围：0.000至999 × 1/1000SIunits，自动调整测量范围

内存：250个测量数据，更大内存可依附于电脑 传感器：空心线圈+8KHz

LC振子，直径50mm。在20mm范围内可获取90%的信号

电池：2块3V锂电池CR2430（正常工作时间为80小时）尺寸：100 × 65 × 25mm 操作温度：-20 到

+50 重量：180克 环境：湿度可以达到100%，防雨型 PC接口：RS232C 标准配置：皮套

操作说明书 RS232电缆 PC软件数据传输 电脑处理软件