

盐城回收几乎全新的斑马110Xl4 600dpi点条码标签打印头

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 盐城回收几乎全新的斑马110Xl4 600dpi点条码标签打印头 |
| 公司名称 | 玉晟电子商行 |
| 价格 | 2000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:西门子接近开关 传感器 型号:西门子S120单电机模块变频器 产地:普洛菲斯触摸屏GP-4521T |
| 公司地址 | 深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103 |
| 联系电话 | 13164738586 13164738586 |

产品详情

商品收到了，安装上试了一下，安装和操作都很简单，打出来的标签字很清晰，商品小巧不占地方，在官网上下载个驱动，马上就可以用了，很方便，赞一个。斑马条码打印机使用方法斑马打印机装纸有两种情况，一种是桌面打印机，适用于中国的是zebra888-tt，和它对应的是适用于国外的zebra2844，它们装纸比较方便，打开外壳就可以直接装纸，但注意要把纸卡稳；另一种是属于工业型打印机，主要以zebra m400，sl105为主，都有200dpi和300dpi，装纸时机仓壁有装纸路线和装碳带录像按箭头装就可以了，注意要经过走纸传感器，把纸卡稳。

故障现象卡片停滞在打印头下方，[适用机型斑马Zebra P330i P430i](#)

故障原因分析及解决1) 滚轮摩

擦力不足，导致卡片停滞在打印头下方。[打印头](#)

下方的那个滚轮可能没有足够的摩擦力来

推动卡片。建议使用[清洁卡](#)做打印机清洁，然后再次尝试打印。清洁卡将清洁滚轮，提高其摩擦力。2

) 色带阻塞导致卡片阻塞色带融化，黏在卡片上，或者色带缠绕在滚轮上，都会导致卡片被阻塞在打印头下方。将色带重新安装（如果色带缠绕在滚轮上，尝试取出，否则无法正常使用）。3) 打印头故障检查打印头，确认打印头没有压下太多，阻挡了卡片移动通道。如果是这样的话，请联系服务商。4) 打印头左侧滚轮故障如果你检查了打印头下方滚轮，看上去没有问题的话，那么问题可能来自打印头左侧的滚轮。同样建议用清洁卡清洁