

榆林LCD液晶屏维修设备 创励友

产品名称	榆林LCD液晶屏维修设备 创励友
公司名称	广州创励友机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州番禺石壁街道屏山工业区四街2号101
联系电话	15915756993 15915756993

产品详情

【主营产品：各种液晶屏维修设备，压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

广州创励友机械设备有限公司是压屏机生产厂家，生产各种液晶屏维修设备，大尺寸液晶屏压屏机，液晶压屏设备，榆林LCD液晶屏维修设备，脉冲式压屏机，恒温式压屏机，FOB压屏机，FOG压屏机，FPC压屏机，偏光膜撕膜机，偏光膜贴膜机，镭射打线机，点胶机，等系一系列产品。

智能电视黑屏有声音怎么办，解决方法

方法二：智能电视黑屏有声音出现的原因可能是因为电视机的电源电路不正常引起的，这一问题表现的现象为面板按键无任何的反应，指示灯也未亮。遇到这样的问题首先应当检查一下电视机12V电压和5V的电压是否正常。如果电压是正常的就可能是输入电源电路的级数出现了问题，这一般是电源的保险被烧或者是稳压芯片出现问题，电视机的保险被烧需要更换掉电视机的保险了。

方法三：智能电视出现黑屏有声音的情况也可能是因为电视屏幕的背光灯坏了，电视机的背光灯坏了一根也会导致电视机黑屏，这一个问题出现的原因和前面所提高的电视机黑屏有声音的原因是不同的，这时由于高压板的负载不平衡保护所引起的，电视机的背光灯坏了之后就会导致电视机高压板进入了负载不平衡保护的状态，这个时候就需要更换电视的背光灯，进行故障的排除

方法四：智能电视的电源正常，可能就是电视机的驱动背光电路出现了问题导致电视机黑屏有声音。这时需要将显示器连接到主机上进行开机的检查，当你靠近屏幕时就能够发现屏幕显示出很微暗的图像，这就能证明驱动板的信号处理这一部分是正常的，那么电视机出现问题的原因就是驱动背光的高压控制板开关的功能电路出现故障，只要将功能电路的故障排除就能恢复电视的画面了

【主营产品：各种液晶屏维修设备，压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

广州创励友机械设备有限公司是压屏机生产厂家，生产各种液晶屏维修设备，大尺寸液晶屏压屏机，液晶压屏设备，脉冲式压屏机，恒温式压屏机，FOB压屏机，FOG压屏机，FPC压屏机，偏光膜撕膜机，偏光膜贴膜机，镭射打线机，点胶机，LCD液晶屏维修设备批发，等系一系列产品。产品各地：广东，福建，重庆，四川，湖南，湖北，LCD液晶屏维修设备有哪些，广西，江苏，山东，宁夏，新疆，贵州，印度，非洲，孟加拉，土耳其，巴基斯坦.....，来电询问有优惠！，，无中间商！

LG液晶电视黑屏故障检修方法

接下来是LG47电路机检修实例：

先来看看故障表现：无图无声、电源指示灯由红转绿，

分析：电视开机电源灯指示与状态转换（由红转绿）正常，说明电源板副电源正常，故障可能出在电源板主电路供电电路、或视频主板。

检修过程如下：拆开机盖，检测电源电路各个关键工作点电压。

开机后能听到电源板继电器正常吸合，判断是电源板基本正常，并没有保护性继电器跳脱，检测电源板整流桥堆，电源为202V，说明电源整流电路正常，

检测LED背光源驱动电路，每个接口电压约10V说明直流供应基本正常。

视频板主电源检测，电源电压12V 24V 3.5V都正常，用手触及视频板各芯片有稍稍的发热，但没有任何输出。

由于无图无声，对逻辑板的判断只做有没有供电的简单检测，结果有电源供应，

检测到此故障点主要集中在：主电路板、逻辑板、屏幕，进一步分析认为不管是黑暗的环境下，屏幕都没有一丝丝亮光，用耳朵贴近喇叭单元，连轻微的沙沙声都没有，这说明主板没有正常工作。对逻辑板故障时的现象作对比，排除逻辑板故障，基于屏幕在没有受到外伤的情况下，一般不会出现整个屏没有任何的亮光现象。

【主营产品：各种液晶屏维修设备，压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

广州创励友机械设备有限公司是压屏机生产厂家，生产各种液晶屏维修设备，大尺寸液晶屏压屏机，液晶压屏设备，脉冲式压屏机，恒温式压屏机，FOB压屏机，FOG压屏机，FPC压屏机，偏光膜撕膜机，偏光膜贴膜机，镭射打线机，点胶机，等系一系列产品。产品各地：广东，福建，重庆，四川，LCD液晶屏维修设备报价，湖南，湖北，广西，江苏，山东，宁夏，新疆，贵州，印度，非洲，孟加拉，土耳其，巴基斯坦.....，来电询问有优惠！，，无中间商！

LG液晶电视黑屏故障检修方法

2. 背光源电路板：根据液晶屏的背光源电路的不同，主要分二种类型，一是LED背光源恒流板，另一就是背光源采用荧光灯CCFL（冷阴极荧光灯）的高压板。

如果以上电路出现问题，故障主要表现为无图有声，在黑暗的环境中开启电视，可以看到非常暗淡的图像。

3. 液晶电视主板：主要完成视频转换处理、TV功能、音响电路等，

主板出现问题，故障主要特点是无图、无声、黑屏。

4 .

逻辑电路板：，对LDVS接口信号（包括RGB、行同步、场同步、时钟等信号）进行处理转换和控制，逻辑板的供电不是来自于开关电源直接提供，一般由信号处理板上稳压电路提供，如果主板有问题，逻辑板也可能工作受影响。

主要故障表现，黑屏、白屏、灰屏、负像、噪波点、竖带、图像太暗或太亮。

榆林LCD液晶屏维修设备-创励友由广州创励友机械设备有限公司提供。广州创励友机械设备有限公司是一家从事“液晶屏维修设备,压屏机,修屏机,邦定机,偏光膜贴膜机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“创励友”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使创励友在通讯产品维修工具及设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！