

# 观澜升降机（移动式升降平台）维修

产品名称	观澜升降机（移动式升降平台）维修
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	3996.00/台
规格参数	品牌:观澜 型号:移动式 产地:观澜
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

### 观澜升降机（移动式升降平台）维修

观澜是一家制造升降机的品牌，其移动式升降平台广泛应用于工业生产、建筑施工、仓库物流等领域。如果您需要维修观澜升降机，我们可以提供服务。移动式升降机维修价格为3996元/台。

观澜是一家位于中国广东省深圳市的制造商。该公司生产的移动式升降平台采用\*\*的技术和高品质材料制造，性能稳定可靠，使用寿命长。我们的维修团队拥有丰富的经验和技能，可以为您提供维修服务。

观澜升降机（移动式升降平台）维修常见故障和排除方法如下；

升降台不能起升

电压过低

测量电机负载工作时的起动机电压，电压允许波动范围为±10%。

电机不转

1. 检查电机各部件有无损坏。
2. 查看电路是否完整、接线是否正确。

电机倒转

三相线接线错误，变更三相线中任意两相。

## 电机缺相

（电机发出闷响声并且不转）

1. 查看电机接线接头是否接触良好。
2. 检查短路器是否已经动作。

## 支撑阀处于开启状态

松开“下降”按钮，用电压表检查支撑阀是否有电：

1. 如果无电：则可能是支撑阀阀芯动作后不能归位，拆开阀块进行清洗，保证阀芯动作自如；若支撑阀故障被排除后升降台仍然不能起升则可能是其它地方存在故障，仔细查修。
2. 如果有电：则说明控制线路连接存在问题，检修线路并排除故障。

## 溢流阀压力过低

在额定载荷下重新调整溢流阀压力至适当压力。

## 液压油油量不足

添加适量相同型号的液压油（经滤网过滤）。

## 油泵吸油过滤器堵塞

清洗过滤器。

## 油泵吸油管漏气

1. 检查吸油管有无缺口。
2. 查看接头是否上紧，保证不漏气。

## 超载

减少负载，严禁超载使用。

## 升降台不下降

### 支撑阀失灵

按下“下降”按钮，检查支撑阀是否有电：

1. 如果没电：则说明控制线路连接存在问题，检修线路并排除故障。
2. 如果有电：则可能是支撑阀阀芯被异物堵塞导致不能动作，拆开阀块进行清洗，保证阀芯动作自如；若支撑阀故障被排除后升降台仍不能下降则可能是其它地方存在问题，仔细查看并排除故障。

节流阀被完全关闭

用一字螺丝批调节支撑阀块上节流口旋钮，调节节流口大小。

升降台自然下降

单向阀泄流 检查阀组中的单向阀，如果发现单向阀的密封面有脏物，清洗单向阀。

支撑阀密封不严

支撑阀阀芯动作后不能归位，拆开阀块进行清洗，保证阀芯动作自如。

油缸内漏

更换油缸密封件。