

可测试西门子电机控制器报F30021-30025修复

产品名称	可测试西门子电机控制器报F30021-30025修复
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

可测试西门子电机控制器报F30021-30025修复. 公司介绍：上海施承电气自动化有限公司成立于2015年，位于中国上海。公司主营：ABB，西门子，汇川，施耐德，英威腾，三菱等；有专业团队数10人，分为销售部，维修部，工程部，行政部。一家专业从事工业自动化与驱动产品，数控系统代理销售，专业维修，技术服务，系统集成的一站式服务商。在售前、售后、工程项目、技术支持，我们都会为客户提供专业的全程服务；用我们优质的产品，精湛的技术，真挚的服务为客户持续创造价值。

今天接到一位客户紧急求助，他的西门子MM430-55KW电机控制器上电无显示，同时报出了F30021-30025的错误代码，情况非常紧急。客户一句明天现场要正常开工，让我们必须尽快抢修这台电机控制器。

我们专业的技术人员立即前往客户现场，检查了控制器的电路板、显示屏等部件，发现控制器的CPU芯片损坏，导致显示屏无法正常工作，并且错误代码F30021-30025也是由于CPU芯片损坏引起的。

为了解决这个问题，我们采用了现场编程的方法，重新给CPU芯片进行编程，并修复了电路板上的损坏部件。经过多次测试，我们成功恢复了MM430-55KW电机控制器的正常工作。客户非常满意我们的服务，并表示将继续和我们合作。

我们提供可测试西门子电机控制器报F30021-30025修复服务，如果你的电机控制器出现了问题，欢迎联系我们，我们将会给予您专业的技术支持和优质的服务。