

# 漯河发那科放大器回收fanuc伺服电机现款上门回收

产品名称	漯河发那科放大器回收fanuc伺服电机现款上门回收
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

电压过高：

主电路PN 母线电压超过允许值。

检查项目检查结果处理 CV CR

1 确认重现。 电机减速则每次都发生。 执行检查项目 3。

不时发生。 执行检查项目2。

在发生电压过高之前，发生辅助回生频

度溢出（E8）。

限制过大的瞬时回生，以避免同时让多

根轴发生减速。

2 确认供电单元的报警日志。

其他。执行检查项目3。

3 确认电源容量。电源容量不足。提高电源容量。

确保了规定的电源容量。执行检查项目4。

会降低到170V 以下。 提高电源容量。

线间电压的电压差在10V 以上。 改善电源相平衡

4 测定线间电压。

- 电机加速时是否也在170V 以上。

线间电压的电压差在10V 以下。 执行检查项目5。

电源电压偏斜。 改善偏斜的发生源。

设置AC 电抗器。

5 使用示波器观察电源电压，确认是否

有歪斜。

- 是否有导致电源扭曲的其他设备。 电源电压波形无异常。 执行检查项目6。

6 检查单元的周边环境等是否存在异找不到特别的异常。 更换电源。

常。

(例如.干扰、接地状态等)

接地不完全。

如果其他设备启动，则易于发生报警。

根据异常原因进行处理。

例如.接地未处理...追加接地处理

干扰...其他设备的抗干扰对策

报警号

外部紧急停止设定异常：

关于外部紧急停止的设定，旋转开关的设定与参数的设定不一致。

1 确认旋转开关的设定与参数设定。当使用外部紧急停止时：

- 在SV036 或SP041 的通常设定中加上0040h，且将供电单元的旋转开关设定