

# 北京屋顶发光字广告安全检测全国合作

产品名称	北京屋顶发光字广告安全检测全国合作
公司名称	深圳市中正建筑技术有限公司
价格	3.00/个
规格参数	广告牌检测新:广告牌无损鉴定中心 广告牌质量检测:广告牌安全评估报告 全国广告牌安全检测:第三方广告牌检测公司
公司地址	深圳龙岗区宝雅路23号
联系电话	13760437126

## 产品详情

北京市房顶发光字广告检测服务全国各地协作

一、北京市房顶发光字广告检测服务，钢架结构广告牌子检测服务具体内容：

检测项目：广告牌结构、广告牌材料、广告牌连接、广告牌防腐、广告牌防雷、广告牌接地、广告牌照明、广告牌音响、广告牌空调、广告牌其他附件等。检测内容：1. 广告牌结构安全检测：检查广告牌结构是否符合设计要求，是否存在安全隐患。2. 广告牌材料检测：检查广告牌材料是否符合国家标准，是否存在质量问题。3. 广告牌连接检测：检查广告牌连接是否牢固，是否存在松动、脱落等隐患。4. 广告牌防腐检测：检查广告牌防腐涂层是否完好，是否存在锈蚀、剥落等隐患。5. 广告牌防雷检测：检查广告牌防雷设施是否完好，是否存在雷击隐患。6. 广告牌接地检测：检查广告牌接地是否良好，是否存在接地不良等隐患。7. 广告牌照明检测：检查广告牌照明设施是否完好，是否存在照明不足、短路等隐患。8. 广告牌音响检测：检查广告牌音响设施是否完好，是否存在音质差、噪音大等隐患。9. 广告牌空调检测：检查广告牌空调设施是否完好，是否存在制冷效果差、噪音大等隐患。10. 广告牌其他附件检测：检查广告牌其他附件是否符合设计要求，是否存在安全隐患。

二、北京市房顶发光字广告检测服务：

1. 构造布局状况检验结果显示，该广告牌子的构造布局比较科学合理，承载力传递途径确立。  
2. 所抽查的广告招牌控制面板结构与支撑件承受力构件断面尺寸达到标准结构规定。  
3. 经检测发现，该广告牌子钢架结构连接处存在焊接质量问题，部分焊缝存在未焊透、气孔、夹渣等缺陷，严重影响结构的承载能力。  
4. 经检测发现，该广告牌子防腐涂层存在脱落、剥落等质量问题，严重影响结构的防腐性能。  
5. 经检测发现，该广告牌子防雷设施存在接地不良、接地电阻过大等质量问题，严重影响结构的防雷性能。  
6. 倾斜测量结果显示，该广告牌子倾斜率不得超过《建筑地基基础设计规范》许可的限制值。  
7. 根据国家标准和行业规范，结合现场检测数据，编制检测报告，说明该广告牌子承载能力及防腐、防雷等工程达到防锈防腐的要求。同时，对发现的缺陷提出整改建议，并制定相应的预防措施，确保广告牌子的安全运行。

三、北京市房顶发光字广告检测服务：

地基基础设计, 查验以下具体内容

1 地基与基础计划方案, 包含: 基础类型、地基基础方法、基础埋深、褥垫层挑选;

2 场地和路基的稳定;

3 基本建筑结构对策;

4 品质控制标准和检测方式等。

四、上端房屋建筑设计方案宜查验以下具体内容:

1 建筑平面、建筑立面布局;

2 基础结构选型与布局、荷载重管理、侧向变形、抗力管理、地基、基础和主体结构协同工作、受力特性

建筑结构对策, 变形缝、变形缝、防震缝设定及其长工程建筑未进行建筑变形缝的相对应工程措施等;

4 设计理念、设计要点及设计年限;

5 建筑图集挑选等。