

# 江苏硅PU篮球场生产厂家

产品名称	江苏硅PU篮球场生产厂家
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:3-8mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

## 产品详情

河北昌冠体育篮球场用硅PU做材料已经是司空见惯的了，但是有一些做硅PU篮球场的场地反映他们的涂层干得很慢。一旦涂层干燥太慢，就很容易造成施工隐患，那么出现这种情况的具体原因是什么呢？

首先要考虑材料的加水量不达标。水量过多容易造成球场起泡。反之，如果水量不够，可能会干不了或者干得很慢，所以加水量一定要适宜。另外，混合搅拌材料的过程也必须均匀，一般情况下，硅PU球场材料涂层的干燥时间为12小时，一旦过了这个时间还不干，就要注意是不是有哪里出了问题。

与此同时，还要注意施工过程中加入的稀释剂。用量过多或过少，都极易破坏硅PU材料的分子结构，使得涂层难以固化和干燥，进而影响篮球场的使用质量。

下一步，就是对地面进行底漆涂布处理，这个过程要求施工人员慎重对待，确保底漆涂布均匀，同时还要保证干燥时间和温度条件的合理掌握。接着，进行中涂涂布处理，也需要确保涂布厚度和均匀度，这样才能形成良好的硅PU球场面层。就是面涂涂布处理，这个过程需要考虑多方面因素，如面层厚度、颜色选择等。在施工过程中，还需要注意安全问题，避免出现施工质量问题。

总的来说，硅PU球场施工需要满足许多环节的要求，需要施工人员有耐心、技术能力，同时还需要注意安全问题。只有这样，才能够保证硅PU球场的施工效果和品质，满足人们对于体育休闲的需求。