

电缆沟盖板检测，常州市高压绝缘手套哪里检测

产品名称	电缆沟盖板检测，常州市高压绝缘手套哪里检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

电缆沟盖板检测，常州市高压绝缘手套哪里检测

兆欧表有三个接线柱：一个为“L”，一个为“E”，还有一个为“G”（屏蔽）。测量电力线路或照明线路的绝缘电阻时“L”接被测线路上，“E”接地线。测量电缆的绝缘电阻时，为使测量结果**，消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差，还应将“G”接到电缆的绝缘纸上。在测量时要注意以下几点：

- 1，测量电气设备的绝缘电阻，必须先切断电源，遇到有电容性质的设备，例如电缆，线路必须先放电。
- 2，兆欧表使用时，必须平放。
- 3，兆欧表在使用之前要先转动几下，看看指针是否在零的位置，然后再将“L”和“E”两个接线柱短路，慢慢地转动兆欧表手柄，查看指针是否在“零”处。
- 4，兆欧表引线必须绝缘良好，两根线不要绞在一起。
- 5，兆欧表进行测量时，要以转动一分钟后的读数为准。
- 6，在测量时，应使兆欧表转数达到120转/分。
- 7，兆欧表的量程往往达几十兆欧，小刻度在1兆欧左右，因而不适合测量100千欧以下的电阻。