

# 深圳酒店物业SJY高空作业平台维修

产品名称	深圳酒店物业SJY高空作业平台维修
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	3995.00/件
规格参数	品牌:咏鑫 型号:SJY,GTWY 高度:3-16米
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

深圳酒店物业SJY高空作业平台维修

深圳酒店物业SJY高空作业平台维修

在深圳市，高空作业平台维修价格为3995元/件。咏鑫品牌的SJY和GTWY型号高度可达3-16米。对于需要维修的酒店物业，这些高空作业平台是必备的工具。

高空作业平台维修注意事项

在操作任何高空作业平台之前，必须了解以下安全注意事项。

在使用高空作业平台之前，必须接受相关的安全培训。必须使用的保护设备，如安全带和头盔。

检查高空平台上的所有部件，例如脚踏板和护栏，确保其完好无损。

使用人员必须尽可能地站在平台的中央，以保持平衡和稳定。

使用人员必须坚决遵循高空作业平台的安装指南及使用手册，以确保平台稳定。

步行式全电动搬运车安全操作规程

高空作业平台维修保养注意的一些事项。

1、高空作业平台总成。

没有松动，缺件，无外观损坏；锁止螺栓没有错位；脚踏开关动作灵活，没有被改装过，也没有被锁止。

2、上控制台。

各个功能控制按钮开关和控制手柄\*在中位，固定可靠，没有松动，缺件，无外观损坏，标签及铭牌粘贴牢靠，字迹清晰，功能控制标示清晰\*。

### 3、小臂油缸。

外观完好，销轴紧固可靠；液压管线及接头没有损坏，没有松动和渗漏。

### 4、上调平油缸。

外观完好，销轴紧固可靠；液压管线及接头没有损坏，没有松动和渗漏。

### 5、起升臂部件和起升油缸。

无外观损坏，销轴紧固可靠；液压管线及接头没有损坏，没有松动和渗漏。

### 6、车轮/轮胎总成（右后）。

固定牢靠，轮胎螺栓及轮胎螺母齐全无松动，外观完好无损坏。

### 7、驱动马达、刹车和驱动减速机（右后）。

无外观损坏，无漏油痕迹。

### 8、蓄电池。

有适量的电解液；电线连接可靠,外观无损伤和腐蚀。

### 9、液压泵站。

安装固定牢靠无缺件，外观完好无损。

### 10、发动机空滤。

无松动或缺件，外观无磨损或损坏现象。

### 11、消音器和排气系统。

消音器固定可靠，核查冷却水平。

### 12、机油供给系统。

检查机油标尺，油位位于\*低刻度和\*高刻度间，加油口安装可靠。

### 13、驱动马达、刹车和驱动减速机（右前）。

外观无损坏现象，无泄漏现象。

### 14、车轮/轮胎总成（右前）。

固定牢靠，轮胎螺栓及轮胎螺母齐全无松动，外观完好无损坏。

15、右侧罩壳。

固定可靠，没有松动和缺件，开关灵活。

16、左侧罩壳。

固定可靠，没有松动和缺件，开关灵活。

17、液压油供应系统。

检查游标尺油位在指定的液面高度范围之内（检查油位时应该在冷态下检查，关掉系统，机器在\*收拢位置状态）。加油口及壳体外观完好无损，没有漏油痕迹。

18、车轮/轮胎总成（左前）。

固定牢靠，轮胎螺栓及轮胎螺母齐全无松动，外观完好无损坏。

19、驱动马达、刹车和驱动减速机（左前）。

无外观损坏，无漏油痕迹。

20、浮动桥。

无松动或缺件，外观无损坏。

21、转向机构及转向拉杆。

各个连接部位安装可靠没有松动，\*部件齐全；外观完好没有损坏。

22、功能阀。

无松动或者缺件、泄漏现象，无管线磨损擦伤现象。

23、下控制器。

功能控制按钮开关拨动灵活，完好无损；标签粘贴可靠，字迹清晰。

24、燃油供给系统。

加油盖固定可靠，柴油箱外观无损坏或泄漏现象。

25、回转支撑。

固定可靠，没有松动和缺件；外观完好无损伤，回转支撑润滑良好。固定螺栓无松动现象，回转支撑轴承与结构件无松动。

26、车轮/轮胎总成（左后）。

固定牢靠，轮胎螺栓及轮胎螺母齐全无松动，外观完好无损坏。

27、驱动马达，刹车和驱动减速机（左后）。

无外观损坏，无泄漏现象。

28、摆动油缸。

安装连接可靠，完好无损；液压管线及接头连接牢靠，没有渗漏。

29、高空作业平台入口。

门锁、栏杆等安全可靠，无松动和缺件。

30、回转马达和回转减速机总成。

安装固定牢靠无缺件，外观完好无损，润滑良好。

31、转向油缸。

连接可靠，\*件齐全，没有漏油迹象。

32、液压油过滤器。

确保外观无损伤，没有漏油痕迹。