

# 贴片插件加工 昆山捷飞达电子 贴片插件加工厂家

产品名称	贴片插件加工 昆山捷飞达电子 贴片插件加工厂家
公司名称	昆山捷飞达电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市千灯镇善浦西路2号
联系电话	13773198668 13773198668

## 产品详情

MT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称，PCB（Printed Circuit Board）为印刷电路板。SMT是表面组装技术（表面贴装技术）（Surface Mounted Technology的缩写），贴片插件加工，是电子组装行业里流行的一种技术和工艺。中文名表面贴装技术外文名Surface Mounted Technology的缩写简称SMT贴片应用电子组装行业使用工具锡膏印刷机、贴片机、回流焊机等

手工焊接是电子产品装配中的一项基本操作技能，适合于产品试制、电子产品的小批量生产、电子产品的调试与维修以及某些不适合自动焊接的场合。它是利用烙铁加热被焊金属件和锡铅焊料，贴片插件加工怎么用，熔融的焊料润湿已加热的金属表面使其形成合金，贴片插件加工哪里有，待焊料凝固后将被焊金属件连接起来的一种焊接工艺，贴片插件加工厂家，故又称为锡焊。1、选用合适的焊锡，应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。2、助焊剂，用25%的松香溶解在75%的酒精（重量比）中作为助焊剂。

终我们分析产生锡珠的原因可能有以下几个方面：

- 1、pcb板在经过回流焊时预热不充分；
- 2、回流焊温度曲线设定不合理，进入焊接区前的板面温度与焊接区温度有较大差距；
- 3、焊锡膏在从冷库中取出时未能回复室温；
- 4、锡膏开启后过长时间暴露在空气中；
- 5、在贴片时有锡粉飞溅在pcb板面上；
- 6、印刷或搬运过程中，有油渍或水份粘到pcb板上；
- 7、焊锡膏中助焊剂本身调配不合理有不易挥发溶剂或液体添加剂或活化剂

贴片插件加工-昆山捷飞达电子-贴片插件加工厂家由昆山捷飞达电子有限公司提供。昆山捷飞达电子有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！