

# 室内别墅紫铜镀金楼梯护栏 安装步骤示范

产品名称	室内别墅紫铜镀金楼梯护栏 安装步骤示范
公司名称	佛山市卡罗玛金属制品有限公司
价格	1450.00/米
规格参数	品牌:卡罗玛 颜色:K金 玫瑰金 24K金 青古铜 红古铜 产地:广东佛山
公司地址	禅城区石湾镇街道石头工业区168号
联系电话	0757-63532315 13172308883

## 产品详情

### 室内别墅紫铜镀金楼梯护栏 安装步骤示范

有朋友说不锈钢护栏使用一段时间后会**出现质量通病**。为什么会发生这些事情？  
这些常见质量问题有哪些特点？有一种情况是**管材表面光亮度不够，颜色暗，镀钛管材表面色差大**。  
第二种情况是**扶手整体刚性不够，拍打扶手有颤抖感**。  
第三种情况是**护栏不垂直，排列不在一条直线上，晃动不牢固**。我们如何处理这些常见的质量问题？

1、首先要选择合格的管道。千万不要买质量差的廉价水管。不同品牌的烟斗含有不同的元素。即使在同一道工序中进行镀钛处理，成品的表面颜色也会有**有色差**。  
选择同品类、同品牌的不锈钢管时，一定要看好**镀钛工艺的质量**。

2、如果你选择的管壁太薄，管壁整体强度太薄，整体强度不足。  
不锈钢护栏一定要选择壁厚大于等于1.2mm的管材。立管的直径不宜太小。  
当护栏直线段长度较长时，护栏设计应有**侧向稳定性加强措施**。如果松紧线不准，说明安装方法不当。  
施工前要准确卡线，先用水平尺校正固定好两端的基准护栏，然后根据每条护栏的定位拉线固定每条护栏。焊接前应对预埋件进行检查。一旦发现有问题的埋杆，应立即修复。  
还要防止固定护栏底座的**膨胀螺栓太短，或饰面石材下的水泥砂浆层不饱满**。  
对每道施工工序进行质量检查，及时纠正质量问题。  
如果处理好这些问题，您的不锈钢护栏在长期使用后就不会出现质量通病。