

# 启东市电力绝缘工具试验 绝缘工具耐压检测

产品名称	启东市电力绝缘工具试验 绝缘工具耐压检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	电力绝缘工具:绝缘工具耐压检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

### 一、试验前的检查

试验前应检查工具的完整性和表面状况。被试品表面不应有裂缝、飞弧痕迹、烧焦、穿孔、熔结和老化等缺陷，发现不合要求者，应进行处理或提出停止使用的意见。

### 二、试验方法

电气绝缘工具试验主要是做交流耐压试验，带电工具还要做操作波冲击试验。耐压前后都应测量绝缘电阻。由橡胶类材料制造的绝缘工具（如胶鞋、胶靴、胶手套），在耐压试验时，应在接地端串入毫安表读取电流。验电类的工具，还应测量发光电压。测量时可采用变比较小试验变压器缓慢升压，并重复三次，以获得较准确数值。

加压用电极应按被试品的不同形状分别选用。胶鞋、胶靴、胶手套等绝缘工具，一般用自来水作电极（被试品内部并水并浸入水中，高压引线引到内部水中，外部水槽经毫安表接地。被试品上部边缘距内外水面2~4cm，不可沾湿）。绝缘胶垫、毯类，可用金属板作电极，应保证对使用部分都进行耐压，被试品的边缘处应留有距离以免沿面放电。绝缘棒、绝缘杆和绝缘绳等，可用裸金属线缠紧作电极。

被试品以不击穿（包括表面气隙不击穿闪络和内部不击穿）、不损坏、不局部过热为合格。

### 三、试验标准

#### 常用电气绝缘工具试验标准

序号	名称	电压等级(KV)	周期(年)	交流电压(kV)	时间(min)	泄露电流(mA)	备注
1	绝缘板	6~10 35	1次	30 80	5		

2	绝缘罩	35	1次	80	5	
3	绝缘夹钳	35以下	1次	3倍线电压	5	
		110		260		
		220		400		
4	验电笔	6~10	2次	40	5	
		20~35		105		
5	绝缘手套	高压	2次	8	1	9
		低压		2.5		2.5
6	核相器	6	2次	6		