

西门子触摸屏背光灯不亮

产品名称	西门子触摸屏背光灯不亮
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	.00/件
规格参数	西门子:黑屏维修 触摸屏:花屏维修 全国 上海:白屏维修
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

产品详情

西门子触摸屏背光灯不亮，西门子触摸屏开机黑屏不显示（十年成功修复案例）我公司是专业从事西门子触摸屏，工业控制化系统维修领域内的设备为主，涉及行业之广泛，如：机造，磨具加工,液压，光伏能源、半导体、纺织、线缆电器制造，能源装备，塑料、医疗、环保、冶金、造纸、汽车电子、钢铁、化工、锅炉控制、炼油化、光纤、橡胶、能源发电、装饰材料，铝板等行业，因为专业，所以选择。西门子触摸屏开机黑屏不显示（十年成功修复案例）故障原因分析：这样的情况先判断屏线路是否通电，查看屏电源灯和显示器是否亮灯，如果不亮对 进行更换尝试排除电源线的问题。如果电源线没有问题，显示器也正常亮灯，那么可能是电源出现问题，再继续深入检测主机上面的硬件，看下硬件是否接触不良或者元件坏了，也可以尝 机各部件进行灰尘清理，再排除硬件是否出现松动。

西门子触摸屏开机黑屏不显示第二方案：1、当打开电脑后，过了几分钟后还没有图像出现。这时应该首先看看显示器面板上的电源指示灯是否亮。如果不亮再检查显示器的电源插头是否接 果电源线插接良好（要保证电源插座有电，可以换一个插孔试一下），并且电源开关是开着的，但显示器指示灯不亮，这说明显示器内部电路有故障，这 送专门的维修部门修理。2、如果显示器的电源指示灯亮，这时应该重新启动电脑，并注意主机的指示灯是否闪亮，主机里是否有“滴”的一声。如果有说明电脑已经正常启 时应检查显示器与主机的信号线连接是否正常，和主机相连的15针D形插头是否松动，插头内的针是否有断、歪、短等情况。如果连接正常，说明显示器 故障，应送修。西门子触摸屏开机黑屏不显示1.西门子触摸屏黑屏不显示维修：TP070、TP170A、TP177A、TP170B、TP177Micro、TP177B、TP177BPN/DP、TP270、TP27、TP277、TP37、KTP178、KTP400、KTP600、KTP1000、KTP1500等 2.西门子键控面板黑屏不显示维修：OP3、OP5、OP7、OP15、OP17、OP73micro、OP77A、OP77B、OP177B、OP170B、OP25、OP27、OP27 OP277、OP37等 3.西门子多功能面板黑屏不显示维修：MP270、MP277、MP277-8KEY、MP277-10KEY、MP277-10TOUCH、MP370-12TOUCH、MP370-12KEY MP370-15TOUCH、MP370-19TOUCH、MP377-12TOUCH、MP377-12KEY、MP377-15TOUCH、MP377-19TOUCH等 4.西门子SMART LINE面板黑屏不显示维修：SMART 700、SMART 700IE、SMART1000、SMART 1000IE 5.西门子SIMATIC THIN CLIENT面板：SIMATIC THIN CLIENT 10" TOUCH、SIMATIC THIN CLIENT 15" TOUCH、SIMATIC THIN CLIENT PRO 15" TOUCH、PACKAGEMP277 10" + THIN CLIENT 10"、STARTER PACK THIN CLIENT 10"SMARTACCESS、STARTER PACK THIN CLIENT 15" SMARTACCESS、IP65-CLAMP-SETFOR SIMATIC THIN CLIENT 6.西门子SIMATIC HMI ComfortPanel：TP700、TP900、TP1200、KP400、KP700、KP700、KP900、KP1200

西门子触摸屏开机黑屏不显示修复服务流程：

- 1.客户根据故障来电寻求技术部帮助，工程师认为，故障可由客户自行解决，我们将提供免费解决方案。
- 2.不能自行解决的，客户可送设备，或快递设备到公司，公司当天安排维修工程师检测。
- 3.检测报告出来后，公司人员及时将检测报告传真给客户。客户在阅读检测报告后。
- 4.若决定维修，就与我公司签订维修合同，若不维修，公司可及时为您公司办理退修手续，当天返回原公司，维修公司无需承担任何费用。 ，产品的外 维修的保修标签，上面有保修日期！
- 5.产品维修后价格：西门子触摸屏背光灯不亮