电火花线切割机床 (往复走丝型)-食品检测

产品名称	电火花线切割机床 (往复走丝型)-食品检测
公司名称	百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	18601756433 18601756433

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台,为您提供电火花线切割机床 (往复走丝型)、电火花线切割机床 (往复走丝型)-食品检验、电火花线切割机床 (往复走丝型)-食品第三方检测、电火花线切割机床 (往复走丝型)-食品质检报告、电火花线切割机床 (往复走丝型)-食品计量认证,提供专业的CMA/CNAS 资质报告,报告适用于电商入驻,工商抽检,商超入驻,招投标等。

检测标准:

1 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T 10082-2010 (7.1.1) 传动轴运动试验

2 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T 10082-2010 (7.2.1) 工作台最大承载试验

3 机械电气安全 机械电气设备 第 1部分:通用技术条件GB 5226.1-2008 (10.7) 电气装置急停器件试验

4 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T 10082-2010 (7.1.3.1) 电器件工作状态检查

5 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T

6 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 10082-2010 (7.1.5) 安全性能和安全装置

JB/T

7 数控往复走丝电火花线切割机床 精度检验GB/T 7926-2015 机床精度检验

8 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 10082-2010 (6.3) 外观质量和清洁度

JB/T

9 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T 10082-2010 (6.2.4 ; 6.2.5) 手柄反向空程量 ; 零部件防松装置

10 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 10082-2010 (7.1.5) 安全性能和安全装置

JB/T

11 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 10082-2010 (7.2.1) 工作台最大承载试验 JB/T

12 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 10082-2010 (7.1.4) 工作液系统试验

JB/T

13 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 10082-2010 (7.2.2) 连续切割试验

JB/T

14 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T 10082-2010 (6.4) 铸造、锻压或焊接重要结构件消除内 应力

15 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T 10082-2010 (7.1.3.6) 电气装置控制系统功 能试验