

运动木地板材料厂家

产品名称	运动木地板材料厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	138.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:块状 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

昌冠悬浮拼装地板厂家专业生产施工,悬浮式拼装地板,篮球场网球场拼装地板,幼儿园拼接地板,拼接人工草坪、实木地板等材料,好质量好品牌就选昌冠,公司提供悬浮式拼装地板的价格和施工翻新方案.

运动木地板安装

运动木地板安装中不规范会出现大量的问题

有些场地在安装后,就出现很大的缝隙;在受潮时很容易膨胀而出现起鼓;有的宁海运动木地板用了一段时间就起翘了,这种情况通常是因为没有铺设防潮层,木地板的含水率没有控制好。注意宁海运动木地板铺设前的含水率应在8%-13%区间内,并且铺完后要及时上好防滑耐磨漆,此外提前两三天把木地板放置于要铺设的室内,使木材适应室内的温度,*后在铺设龙骨前先要做好防潮层。

运动木地板安装常见问题

运动木地板有响声。因地板铺设的质量不高,人们在上面走动时会发出嘎吱的响声,听到后很不舒服。为此,要注意龙骨与地面、地板与龙骨之间结合牢固,用钉的数量和长度恰当。与此同时,要防止龙骨间距太大或者含水率过高,否则铺设后干燥收缩松动,也会造成一定的影响。

运动木地板安装完工后色差比较大。使用同一树种的板条,颜色也会出现较大的差异。如果铺设不当,便极易呈现出“花脸”。在使用清漆木色地板铺设,特别是色差极大的树种板条时,您应考虑板条的选择和调配,做到地板的颜色由浅入深,或者由深入浅逐渐的过渡。

主要是表现在体育宁海运动木地板的漆面出现细小的裂纹,造成这种现象的原因可能是木地板中含水量的过大的变化,含水量一会大一会小就可能会使地板出现干缩或者湿涨不断的变化,从而致使地板表面

出现裂缝，所以我们在使用时一定要注意不要让木地板长时间处于水中，也不要木地板被水浸泡过后在进行热风吹干，这都会对木地板造成一定的伤害。