

普宁汕头堆高叉车维修

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 普宁汕头堆高叉车维修 |
| 公司名称 | 普宁市元之力机械设备有限公司 |
| 价格 | 1980.00/件 |
| 规格参数 | 中力叉车:1 中力叉车:3 龙工叉车:1 |
| 公司地址 | 普宁市占陇镇交丙坛村广汕路双溪嘴路口西侧炳合楼首层东起第1-2间（自主申报）（注册地址） |
| 联系电话 | 13352725775 13352725775 |

产品详情

普宁汕头堆高叉车维修并经过冷弯模压而成。使门框更结实、更牢固、更有弹性、更易于使用、更节省人力。

2.堆高叉车液压缸为深圳专用，采用高精度研磨管道，进口密封，一体成型，拆装维修方便；泄压采用脚踏式结构，提升、下降速度较快，安全性能较好。

3.在深圳堆高机的堆高机中使用的喷射成型技术，在提高人工油压堆高机的作业性的基础上，提高了制品的美观度。

4.堆垛叉车是一种新型的手持式液力堆垛机，它具有搬运灵活、操纵方便、转弯半径短等优点。

5.深圳堆高车主要应用于制造厂房、制造车间、仓库、仓储等场所，也可用于其他场所，例如：铁路、港口、机场等，也可用于有消防、防爆等特殊需要的场所，例如：印刷厂、各种油库、化工储藏室等。

地面上。

6.深圳堆垛机堆垛机与托盘、货箱、集装箱等的组合，使货物的搬运成为一体，不但能降低撞击、刮擦等事故，而且能降低作业量和堆垛空间，作业效率大幅提升。

深圳某堆高货柜的维护

1.电力系统不能工作4570589fd172ec016f7a7912a6d1a0.

故障起因：电力电缆连接不畅或电池连接失败。

故障排除：检查和校正电力线路或替换电池连接器。

2. 泵电机不起作用

故障的原因是：(a) 电力线路连接不好 (b) 安全线路烧毁 (c) 泵触点失效 (d) 泵电机失效

故障排除：(a) 检查和校正电力电缆；(b) 更换保险丝；(c) 更换泵用触点；(d) 检修电动机。

3. 功率指示符不起作用

造成这种情况的理由是：a. 电力电缆连接不好 b. 熔断器烧毁 c. 按键开关破损 d. 电池指示牌破损

处理办法：(a) 检查和校正电力接线；(b) 更换保险丝；(c) 更换钥匙开关；

4. 噪声太大

原因：(a) 齿轮或轴承损坏或齿条渐开线插销的沟槽磨损；(b) 润滑脂的质量或数量不够。

处理方式：a. 替换传动装置或滚动轴承；b. 增加或替换传动装置润滑油。

5. 间隙太大

失效原因：累计空隙（包括齿隙）太大

处理方式：调节或替换

6. 石油泄漏519960857915283.jpg

故障：密封或内衬损坏。

处理措施：更换密封圈或内衬

以上就是深圳堆高叉车在维护期间出现的一些常见故障及解决办法。