

镭射打线机定做 抚顺镭射打线机 创励友压屏机厂家

产品名称	镭射打线机定做 抚顺镭射打线机 创励友压屏机厂家
公司名称	广州创励友机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州番禺石壁街道屏山工业区四街2号101
联系电话	15915756993 15915756993

产品详情

【主营产品：各种液晶屏维修设备，压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

广州创励友机械设备有限公司是压屏机生产厂家，生产各种液晶屏维修设备，大尺寸液晶屏压屏机，液晶压屏设备，脉冲式压屏机，恒温式压屏机，FOB压屏机，FOG压屏机，FPC压屏机，偏光膜撕膜机，偏光膜贴膜机，镭射打线机，点胶机，等系一系列产品。产品各地：广东，福建，重庆，四川，湖南，湖北，镭射打线机价格，广西，江苏，山东，宁夏，新疆，贵州，印度，非洲，孟加拉，土耳其，巴基斯坦.....，来电询问有优惠！，，无中间商！

液晶电视灰屏了怎么办电视灰屏的原因及故障检修方法

一、根据你的描述，本机出现灰屏故障的直接原因应是液晶面板未工作，具体原因包括逻辑板未工作或工作异常等，所以就此问题详见以下解

答：

、这故障首先测量一下，逻辑板电路供电电压是否正常(此电压是由主板电路提供的)。

、如果经以上测量正常，那就在测量一下逻辑板上的所有DC—DC电压转换电路芯片，各输出端引脚对地电压是否也正常，如有异常，检查芯片异常脚周围元

件。

、通过以上测量芯片异常脚周围元件均正常的话，那这问题可能是，逻辑板上的主控制芯片异常或损坏等等。所以本机故障还是得仔细认真的测量相关数据，才能准确定位故障，找到损坏元件。

【主营产品：各种液晶屏维修设备，压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

广州创励友机械设备有限公司是压屏机生产厂家，生产各种液晶屏维修设备，大尺寸液晶屏压屏机，液晶压屏设备，脉冲式压屏机，恒温式压屏机，FOB压屏机，FOG压屏机，FPC压屏机，偏光膜撕膜机，偏光膜贴膜机，镭射打线机，点胶机，等系一系列产品。产品各地：广东，福建，重庆，四川，湖南，湖北，广西，江苏，山东，宁夏，新疆，贵州，印度，非洲，孟加拉，土耳其，镭射打线机定做，巴基斯坦.....，来电询问有优惠！，，无中间商！

液晶电视灰屏故障的检修过程

液晶彩电灰屏检修方法

由于灰屏故障既涉及到屏内部器件，又涉及到屏外部电路，所以实修时应先测量逻辑板的相关点直流电压，以区分故障部位在屏内部还是外部，具体检修步骤如下：

第yi步：测量逻辑板的供电（即上屏电压）是否正常。

逻辑板的供电测试点为保险电阻前端，若测得此电压为0V，则检查主板上的上屏电压控制电路。若上屏电压偏低，则拔下上屏线，镭射打线机定制，测量主板上的上屏电压输出端电压，若仍偏低，则故障在上屏电压控制电路及其输入电压电路中；若正常，则说明逻辑板上有局部短路现象。

第二步：测量逻辑板上的供电保险是否正常。

若测得该保险管已熔断，切不可贸然换新后试机，而是应检查其后级有无短路现象，导致该保险管熔断的常见原因是后级DC-DC电路短路，或者是该供电滤波电容短路。对于前者，需进一步检查；对于后者，应先找到这类贴片电容，电容C17—C19为滤波电容，需拆下单独检测，若已漏电，可用10 μ F/25V的电解电容代换。

另外，在部分逻辑板上，供电输入端对地接有保护二极管，若该二极管击穿，也会导致供电保险管熔断。若上屏电压为5V，该保护二极管可用稳压值为5.6V的稳压二极管代换；若上屏电压为12V，该保护二极管可用稳压值为13V的稳压二极管代换。

【主营产品：各种液晶屏维修设备，压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

广州创励友机械设备有限公司是压屏机生产厂家，生产各种液晶屏维修设备，大尺寸液晶屏压屏机，液晶压屏设备，脉冲式压屏机，恒温式压屏机，FOB压屏机，FOG压屏机，FPC压屏机，偏光膜撕膜机，偏光膜贴膜机，镭射打线机，点胶机，等系一系列产品。产品各地：广东，福建，重庆，四川，湖南，湖北，广西，江苏，山东，宁夏，新疆，贵州，印度，非洲，孟加拉，土耳其，巴基斯坦.....，来电询问有优惠！，，无中间商！

电视机常见的故障及维修方法

电视时间难免会出现一些小故障，但是哪些故障可以自己解决，哪些故障必须由教师修复，很多人不理解，做出这个判断并不困难，要理解一些电视故障的常识可以，鲁班到家家具维修小编已经收集了一些信息，让我们看一看。

1. 电视机常见故障

电视机在使用过程中会出现不同的故障，下面列出的电视机一般会出现一些故障。

1. 自动搜索平台并跳过，然后返回到无字符光栅；打开内部菜单，抚顺镭射打线机，逐项记录所有数据，替换内存24C04，然后打开内部菜单，将原始数据重写到新内存中，按“跳转”键退出内部菜单，以及然后调整用户菜单，可以重新搜索。平台；

2. 自动搜索站可以接收的节目数量可以增加，但是在搜索之后不会保存该数量，特别是在使用有线电视时。

程序编号可上升，表明AFC、线路同步信号正常，拆下机器看看存储器的七英尺是否接地，如果不接地，存储器的七英尺是否可接地，如更换接地存储器；

作者：鲁班到家

来源：简书

简书著作权归作者所有，任何形式的转载都请联系作者获得授权并注明出处。

镭射打线机定做-抚顺镭射打线机-创励友压屏机厂家由广州创励友机械设备有限公司提供。广州创励友机械设备有限公司是从事“液晶屏维修设备,压屏机,修屏机,邦定机,偏光膜贴膜机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。