

浙江PVC塑胶地板生产厂家

产品名称	浙江PVC塑胶地板生产厂家
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 是否环保:是 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

浙江PVC地板胶厂家公司主要安装浙江地区PVC地胶,PVC塑胶地板医院地板胶办公室地板胶学校的PVC地板胶运动地板胶,球场地地板胶,舞蹈地板胶,健身房地地板胶的施工技术,完善的售后服务,产品。

一、清洁保养的目的

- 1.改善外观：及时去除日常使用中产生的污垢，使弹性地板充分展现其非凡外观及自然光泽度。
- 2.保护地板：使弹性地板免受意外化学品、烟头痕迹、鞋印、油和水等的侵蚀，将表面的机械磨损降至低限度，使地板本身的耐用性得以充分发挥，从而延长地板的使用寿命。
- 3.方便护理：由于弹性地板本身紧密的表面结构和特殊处理，注意日常清洁保养，能使地板更易与护理，延长使用寿命。

二、护理注意事项

- 1.应及时清除地面的各种污物。
- 2.禁止将地板浸泡在明水中，尽管有些地面采用防水胶隔断水源（如地漏、水房等处），但是长时间的被水浸泡，会严重影响地板的使用寿命。清洗过程中及时用吸水机将污吸干。
- 3.对于人流较多、磨损较大的地方应缩短维护周期，增加高强面蜡的上蜡遍数。
- 4.禁止使用坚硬、粗糙的清洁用具（如钢丝球、百洁布等），防止尖锐物体碰撞弹性地坪。
- 5.强烈推荐在人流量高的公众场所入口放置蹭脚垫，以防止带入污垢砂粒等玷污划伤地材。

三、不同阶段的养护方法：

（一）地板铺设完毕后/使用前清洁保养

- 1.先将地板表面上的灰尘、杂物清除。
- 2.用擦地机低速清洁（用强力通用清洁剂1 20兑水稀释后加入擦地机内），除去地板表面的保护蜡、油脂、灰尘及其它污垢，用吸水机将污水吸干。
- 3.用清水过洗、吸干。
- 4.视需要，上1-2层高强面蜡。

清洁剂:强力通用清洁剂、高强面蜡

工具:磨地机、红色磨片、吸水机、蜡拖、榨水机

（二）日常清洁保养

- 1.推尘或吸尘器吸尘。（将地拖牵尘剂在地拖上，晾干后进行推尘。）
- 2.湿拖。（用地板清洁上光剂按1 20兑水稀释，用半湿的拖把拖地。）如有需要，也可以用擦地机配合低速清洗。

清洁剂:地拖牵尘剂、地板清洁上光剂

工具:尘推、拖把

（三）定期清洁保养

- 1.推尘或吸尘器吸尘。
- 2.地板清洁上光剂按1 20兑水稀释，进行拖地或配合高速抛光机加红色磨片进行磨洗。
- 3.上1-2层高强面蜡。
- 4.视需要，可以配合高速抛光机加白色抛光垫抛光处理。

清洁剂:地板清洁上光剂、高强面蜡

工具:尘推磨地机、红色、白色磨片、吸水机、蜡拖榨水机

（四）彻底翻新处理

- 1.推尘或吸尘器吸尘。
- 2.用强力除蜡水1 10稀释后均匀涂在地面上，等5—10分钟，用擦地机加红色磨片低速清洁、去蜡。及时用吸水机将污水吸干。
- 3.用清水过洗、吸干，直到地面不留任何残余清洁剂。

4.视需要，上1-2层高强面蜡。

清洁剂:地板清洁上光剂、高强面蜡

工具:尘推、磨地机、红色、白色磨片、吸水机、蜡拖榨水机

(五)特殊污垢的处理

1.油污：局部油污，将水性除油剂原液直接倒在毛巾上擦拭；大面积油污，将水性除油剂按1：10稀释后，用擦地机加红色磨片低速清洁。

2.黑胶印：用喷洁保养蜡配合高速抛光机加白色抛光垫抛光处理。对于时间比较长的黑胶印，可以将强力黑胶印去除剂直接倒在毛巾上擦拭处理。

3.胶或口香糖：用的强力除胶剂直接倒在毛巾上擦拭去除。

清洁剂:水性除油剂、喷洁保养蜡、强力黑胶印去除剂、强力除胶剂。