

嵩县发电机出租-24小时发电机出租【全程监控】

产品名称	嵩县发电机出租-24小时发电机出租【全程监控】
公司名称	聊城市亿伏安电力设备有限公司
价格	885.00/台
规格参数	品牌:约翰迪尔 型号:w-800 功率:800千瓦
公司地址	各地均有办事处公司
联系电话	18606357777 13366086681

产品详情

题目：柴油发电机机油烧减少的原因及解决办法

嵩县发电机出租-24小时发电机出租【全程监控】

我国大部分地区都存在用柴油发电机作为备用电源的情况，而柴油发电机的正常运转需要保证机油的正常使用。然而，某些情况下，柴油发电机机油烧的现象较为常见，那么这个现象的原因是什么，我们该怎么解决呢？

一、柴油发电机机油烧的原因

1. 活塞环老化

柴油发电机机油烧的主要原因之一是活塞环的老化，随着使用时间的增加，活塞环会变得松散，进而导致机油在燃烧室内燃烧。

2. 活塞和缸套磨损

柴油发电机机油烧的另一个原因是活塞和缸套的磨损。随着柴油发电机的使用时间的继续增加，活塞和缸套之间的摩擦会导致机油的燃烧，使机油的消耗增加。

3. 活塞环开裂或者断裂

如果柴油发电机活塞环开裂或者断裂，就会导致机油的燃烧，使发电机的机油消耗增加。

二、解决柴油发电机机油烧的方法

1. 定期检测和更换机油和机油滤清器

柴油发电机机油烧的**办法是定期检测和更换机油和机油滤清器。这样可以确保机油的质量，并防止活塞环的老化和磨损。

2. 更换活塞环

发现活塞环有老化迹象时，及时更换，可以减少机油的消耗。

3. 更换活塞和缸套

当发现活塞和缸套的磨损时，可以考虑更换活塞和缸套，以减少机油的消耗。

总之，柴油发电机机油烧是一种比较常见的故障，但是只要在使用过程中注意日常保养，及时更换机油和机油滤清器，及时更换活塞环和活塞和缸套，就可以减少机油的消耗，提高机油使用效率，保证柴油发电机的正常工作。