

# 南通西门子KP900黑屏维修

产品名称	南通西门子KP900黑屏维修
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	.00/件
规格参数	西门子:黑屏 KP900:花屏 德国 上海:无显示
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

## 产品详情

南通西门子KP900黑屏维修,西门子显示屏屏幕黑屏维修总结 收到我客户这台西门子触摸屏后，上电试用一下机器，发现屏幕是一片漆黑啊，于是开始检查机器的外部接口与电源连接处是否存在问题，发现接触以正常通电的，并且电压也是在正常的范围内。用仪器检测主板上面的保险，零件并没有任何损坏现象，但是奇怪的是机器上有一处短路，就这个短路怎不到问题点，我找了1个多小时才维修好，之后通电试用一下机触摸屏屏幕亮起，但是并没能使用，这个问题我还是次遇到，黑屏故障偏除了，这又出现的故障，通过亮度，仔细观察屏幕，西门子触摸屏的里面有些水印，用清洗工具清理后烘干，重新试机后屏幕恢复正常。（修复诊断方法）西门子显示屏通电后黑屏型号；OP7、OP17、OP27、OP177B、OP270、OP170B、OP277、OP77、OP37、TP27、TP7、TP178 TP177B、TP177、TP170、TP270、TP277、TP37、MP277、MP370、MP270、MP270B、MP377，OP27、OP270、OP170B、OP277、OP37、TP178、TP177、TP170、TP37、MP277、MP370、MP270、MP377、TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，KP1200，TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200 西门子显示屏通电后黑屏修复流程；

首先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。

第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。

第三步：对机器进行全面的清洁，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

第四步：根据被损坏器件的位置，找出损坏器件的原因，以免下次类似故障出现。第五步：出具详细检测报告与维修报价，甲方确认报价后进行维修。南通西门子KP900黑屏维修,西门子触摸屏通讯不上维修 西门子触摸屏维修公司，MP370不能通讯维修、西门子触摸屏MP270不能通讯维修、西门子触摸屏MP377不能通讯维修、MP270B通讯口维修、TP27触摸屏黑屏维修、TP 摸维修、TP178micfo液晶屏不亮维修、TP177A维修、TP177B维修、TP170维修、TP270维修、TP277维修、TP37维修、OP3维修、OP5维修、OP15维修、OP7维修、O 修、OP20维修、OP27维修、OP77维修、OP177B维修、OP270维修、OP170B维修、OP277维修、OP77维修、OP37维修、OP35维。

西门子触摸屏通讯不上维修，可解决的问题包括：触摸屏上电无反应，上电烧保险，上电蓝屏，通电几分钟后屏幕变为蓝屏，主板故障，屏幕偏黑，通讯时有时无，触摸失白屏，触摸面板故障，黑屏，死屏，电源故障，液晶故障，触摸面板损坏

，触控正常但主板程序无反应，触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够，上电无任何显示，PW但其他一切正常，双串口无法通讯

，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等。西门子O

P277死机维修,通讯不上维修,按不动维修,西门子触摸屏维修,可解决西门子触摸屏常见故障:黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢、内容错乱、进不了系统界面  
光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应;不能西门子触摸屏COM口通讯维修西门子摸屏维修:6AV6642-0AA11-0AX0(TP177A)、6AV6642-0BC01-1AX0(TP177B)、6AV6642-0BA01-1AX0(TP177B)  
6AV6642-0DC01-1AX0(OP177B)、6AV6642-0DA01-1AX0(OP177B)、6AV6643-0BA01-1AX0(OP277-60)、  
6AV6643-0AA01-1AX0(TP277-6)、6AV6643-1AX1(MP277-8)、6AV6643-0DB01-1AX1(MP277-8)、  
6AV6643-0CD01-1AX1(MP277-10)、6AV6643-0DD01-1AX1(MP277-10)、6AV66440AA012AX0(MP37712")  
6AV66440AB012AX0(MP37715")、6AV66440AC012AX0(MP37719")、6AV66440BA012AX0(MP37712")、  
6AV6545-0BA15-2AX0(TP170A)、6AV6545-0BB15-2AX0(TP170B)、6AV6545-0BC15-2AX0(TP170B)、  
6AV6542-0BB15-2AX0(OP170B) 6AV6545-0CA10-0AX0(TP270-6)、6AV6545-0CC10-0AX0(TP270-10)、  
6AV6542-0CA10-0AX0(OP270-6)、6AV6542-0CC10-0AX0(OP270-10)、6AV6542-0AG10-0AX0(MP270B)等触摸屏示屏维修,南通西门子KP900黑屏维修